

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EAT052



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAT052	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	59634	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM43560000U012110	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	04-10-2023	Sonraki Muayene Tar.	20-07-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47
Rapor No: 06-01-1453545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar, standart dışı onarım ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,5 m/km	-3.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	76	1
2. Aks	59	66	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.831	1.7205	6
2. Aks	0.5135	0.628	18
El Freni	0.7595	0.7995	5

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	95V	3,17 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/16	95V	3,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/16	95V	3,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/16	95V	3,3 mm	Yazlık


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
338	272	74	163
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	91	9	94,79
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.01.2026 09:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1453545	Araç Giriş Tarihi:	08.01.2026 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.01.2026 09:47
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

08.01.2026

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM43560000U012110 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.01.2026 09:37:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Hata kodu U1700:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2003:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Body Computer

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda Ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu U193B:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti

simi

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1453545 Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.09.2024		Çarpma	Hayır	3000	TL
07.12.2023		Çarpisma	Hayır	31210.67	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.01.2026 09:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1453545	Araç Giriş Tarihi:	08.01.2026 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.01.2026 09:47
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.01.2026 09:47
Rapor No: 06-01-1453545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.01.2026 09:04

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.01.2026 09:47



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Hasarlı



Arka aks, Amortisör, arka >
Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka >
Yağ Kaçağı



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka >
Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik

Parça Grubu

Arka bölüm

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Boyalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.01.2026 09:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1453545	Araç Giriş Tarihi:	08.01.2026 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.01.2026 09:47
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası