

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.01.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1456139	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.01.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EIL739



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EIL739	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91625	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM43560000U142739	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	YEŞİL	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	27-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-02-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33
Rapor No: 06-01-1456139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,2 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	77	1
2. Aks	76	68	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6955	1.6095	5
2. Aks	1.2475	1.255	0
El Freni	0.8215	0.753	8

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,73 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,02 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	5,68 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	4,98 mm	Yazlık


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
409	359	69	156
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	87	11	90,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.01.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1456139	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.01.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.01.2026

Araç:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM43560000U142739 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.01.2026 12:09:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Motor

Dizel motor

4*

Hata kodu P1218:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0686:

ANA ROLE

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P20EE:

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJİ

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ COK YUKSEK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B10AA:

Yapılandırma

HATALI VERİ

Hata kodu U0402:

Hata kodu U0420:

Hata kodu U1408:

Hata kodu U1459:

DİREKSİYON SİMİDİ SEYİR KONTROL ACMA/KAPAMA SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1724:

Park asistanına CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1729:

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti

simi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1724:

Park asistanına CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu U193B:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti

simi

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1700:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

HATALI SINYAL

Hata kodu U1933:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B210C;

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

4*

Hata kodu U1964-00:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1960-00:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U196E-00:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P0944-00:

HİDROLİK BASINÇ ÜNİTESİ

Basınç kaybi

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Hata kodu P0929-00:

SOLENOİD VİTES ENGELLEME VALFİ

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Entertainment/Telematik modüllü ETM

Hata kodu B1562:

GPS anten

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B210A:
Radyo
HATALI BESLEME VOLTAJII!
Hata kodu U0155:
Gosterge grubu
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.09.2024		Çarpma	Hayır	47476.51	TL
09.05.2024		Çarpma	Hayır	30319.42	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33
Rapor No: 06-01-1456139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.01.2026 12:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1456139 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 17.01.2026 12:33
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç çevresinde yüzeysel çizik ve taş izleri mevcut. Araç start-stop uyarısı veriyor, fonksiyon çalışmıyor. ECO mod devre dışı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.01.2026 12:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1456139	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	17.01.2026 12:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası