

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-2471287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35

# Full Plus Ekspertiz



## 34GFN833



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

Plaka	34GFN833	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	54161	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y33978	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	25-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	10-11-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-2471287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-2471287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Standart dışı onarım, Noktasal ezik, çizik ve yakıcı madde izi mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli. Paspaslar yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	Sağ arka lastik onarım fitil mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,4 m/km	-2,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	67	10
2. Aks	59	55	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.33	1.404	5
2. Aks	1.372	1.4545	5
El Freni	0.983	0.9815	0

### Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,08 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94VJ	4,68 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	4,96 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	4,75 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 96	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;

14.03.2026  
Arac:  
Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu:  
552 60 384  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM435600006Y33978 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
14.03.2026 11:46:00/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hata kodu P0686:  
MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ  
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK  
Hata kodu U0623:  
Sogutma maddesi pompası A ile İletisim  
İLETİSİM YOK  
Motor  
Dizel motor  
4\*  
Hata kodu P0068A:  
AKU KESME SVICI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu P0686:  
ANA ROLE  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu P0562:  
Ana roleden önce batarya gerilimi  
VOLTAJ COK DUSUK  
Hata kodu U0623:  
Motor  
Ure katkı maddesi dozajı modüllü  
ABS  
ABS  
Hata kodu C1307:  
Lastik havası kontrol sistemi  
HATALI SINYAL  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Hata kodu B0101:  
Guc kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu B1005:  
AKU VOLTAJI  
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ COK YUKSEK

Hata kodu B10AA:  
Yapılandırma  
HATALI VERİ  
Hata kodu U0420:  
Hata kodu U1408:  
Hata kodu U1724:  
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu B1037:  
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B1039:  
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U1701:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Hata kodu U193B:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti  
simi  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1700:  
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu U1933:  
Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B210C:;  
Sanziman  
Çift debriyajlı sanziman  
3\*  
Hata kodu P1CC7-00:  
Sanziman kumanda ünitesi  
HATALI İSLEMCI İSLEVI  
Hata kodu P1CC8-00:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Sanziman kumanda ünitesi  
HATALI İSLEMCI İSLEVI  
Hata kodu P1D6E-00:  
Sanziman  
Vites seçme kolu modüllü  
Hata kodu U0101-00:  
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hata kodu C1200:  
AKU VOLTAJI  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Ses/Video  
Entertainment/Telematik modüllü ETM  
Hata kodu B210A:  
SİSTEM VOLTAJJI  
VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK  
Hata kodu U0155:  
Gosterge grubu  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu U0422:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

glanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

NM435600006Y33978 şase nolu ve 34GFN833 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-2471287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35

## Araç Resimleri



## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-2471287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35



Kaporta, Sol Üst Frangart >  
Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon >  
Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
Ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-  
Yok




Taban, Paspaslar > Sökülmüş-  
Yok



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

Şarj durumu 100%  
Sağlık durumu 69%  
Gerilim 12.91V  
İç direnç 4.94 mΩ  
EN 468

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2471287 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası