

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03
Rapor No: 06-01-1228846
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2024 10:13

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.02.2024 13:03

Full Plus Ekspertiz



06DNG402



Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1228846 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06DNG402	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	16397	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Z05427	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	463460201158701	Marka	Fiat
Motor Hacmi	1598cc	Renji	KIRMIZI
Model	EgeaCross	İlk Tescil Tarihi	15-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	23-02-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback (SUV**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03
Rapor No: 06-01-1228846
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Arka lamba camları ıslak ve nemli.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1228846 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	-6.1 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	64	4
2. Aks	56	55	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	342	323	6
2. Aks	150	159	6
El Freni	85	89	4

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	6,33 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	6,06 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	6,37 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,9 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03
Rapor No: 06-01-1228846
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 228 NM	Teker Torku 226,98 NM	Teker Gücü 76,3 KW	Test Hızı 105 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 98,1 KW	Kayıp Güç 11,01 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1228846 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.02.2024
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu: 55 2603 84
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NM435600006205427 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.02.2024 12:37:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Dizel motor O*
ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı O
Klima Klima O
Konfor Body Computer O
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor PARK ASİSTANI O
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman O*
Şanzıman Vites seçme kolu modülü O*
Direksiyon Servo direksiyon 1*
Hata kodu C1013:

SesNideo Entertainment/Telematik modülü ETM 1

Hata kodu B210A:
RADYO
HATALI BESLEME VOLTAJI!
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM435600006Z05427 şase nolu ve 06DNG402 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03
Rapor No: 06-01-1228846
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1228846 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03
Mersis No: 0882032172700011


Diđer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Islak-Nemli



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Deđerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2024 13:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1228846 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2024 13:03
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası