

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24
Rapor No: 06-01-1485052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24

Full Plus Ekspertiz



34HZH117

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1485052 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34HZH117	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	85072	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM42250000U099655	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24
Rapor No: 06-01-1485052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler , taş izleri ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir ve hasarlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Kablo demeti onaysız
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Ön krank ve kartel yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Debriyaj sert ve aşınmış
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1485052 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	67	5
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	293	287	2
2. Aks	36	46	22
El Freni	137	76	44

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	3,8 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	1,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	3,85 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	1,65 mm	Kışlık



Stepne > Sökülmüş-Yok



Lastik, sağ ön > Hasarlı



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş



Lastik, sağ arka > Hasarlı



Lastik, sol arka > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1485052 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1485052 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
04.05.2026
Araç: Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 199 B1.000
Üretim yılı: 10-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş: 04.05.2026 10:45:52 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Marelli 6F3 0*
Motor Marelli 8F3 CF5 0*
ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP 0*
Hava yastığı Autoliv Airbag 2 1*
Hata kodu B0127:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Delphi Gövde Bilgisayarı 4*
Hata kodu B1026:
3. Fren ışığı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1011:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1045:
ISIK KONTROLU
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1023:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu 0*
BELİ. 2 Le e A PE I 1 Vi EE =

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.02.2026		Çarpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24
Rapor No: 06-01-1485052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24
Rapor No: 06-01-1485052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş izi



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Eksik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Menteşe > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Onaysız



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24
Rapor No: 06-01-1485052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Emniyet sistemler/Hava yastıkları, Hava yastığı > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Şanzıman

Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç yağ kaçağından ve debriyaj aşınmış olduğundan dolayı Dyno testine alınamamıştır.

Diğer notlar;

Hava yastığı uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç yağmurlu havada kirli geldiğinden dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1485052 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası