

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CGC143

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |               |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Plaka                | 06CGC143          | Şanzıman Tipi | Manuel        |
| KM                   | 58177             | Yakıt Cinsi   | Dizel         |
| Şase                 | ZFA22500006T71649 | Motor Gücü    | 70 kw         |
| Motor Hacmi          | 1248cc            | Marka         | Fiat          |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Fiorino Combi |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-12-19        | Model Yılı    | 2020          |
| Araç Tipi            | Camlıvan          | Ruhsat Sahibi | TAN.OTO       |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |               |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik çizik ve kaplama söküm izleri mevcut.                   |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                              |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Yanık leke çizik ve deformeler mevcut.                       |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                              |
| Silecekler                                    |       |                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       | Sağ ayna hasarlı                                             |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                              |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                              |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                              |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motorda yağ kaçağı mevcut. Motor arıza ikaz lambası yanıyor. |
| Şanzıman                                      |       |                                                              |
| Diferansiyel                                  |       |                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       | Direksiyon simidi deforme mevcut.                            |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                              |
| Araç Altı                                     |       |                                                              |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı         |
| Klima                                         |       |                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       | Ses mevcut.                                                  |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       | Duman mevcut.                                                |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                              |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA   |
|-----------|--------|
| -2.0 m/km | 3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 85      | 80      | 5        |
| 2. Aks | 74      | 62      | 12       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.506  | 1.4035 | 6         |
| 2. Aks                     | 0.5155 | 0.6035 | 14        |
| El Freni                   | 0.612  | 0.6805 | 10        |

### Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 92H                | 6,55 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 92H                | 6,21 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 92H                | 6,99 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 92H                | 6,38 mm       | Kışlık |



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

25.06.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

330 A1.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA22500006T71649 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.06.2025 14:36:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2563:

Takviye basınc regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Hata kodu P2563:

Takviye basınc regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Hata kodu P2563:

Takviye basınc regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2563:

Takviye basınc regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0068A:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P2563:

Takviye basınc regilatorid konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Hata kodu B0101:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Hata kodu U0001:

CAN-BUS/VERİ HATTI "C"

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0019:

CAN-BUS/VERİ HATTI "B"

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1706:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1712:

Hata kodu U1726:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1703:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1009:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hata kodu B1000:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu U1726:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1387094 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 06.06.2023   |                      | Çarpma       | Hayır             | 1728           | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1387094  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2025 15:10  
Rapor No: 06-01-1387094  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2025 14:24

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2025 15:10

## Diğer



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yanık Deliği



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Dikişleri Açılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı

### Parça Grubu

Egzoz sistemi

### Parça ve Hasar

Egzoz sistemi - Duman Atıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 25.06.2025 15:10 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1387094    | Araç Giriş Tarihi: | 25.06.2025 14:24 | Araç Çıkış Tarihi: | 25.06.2025 15:10 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç geneli kaplama söküm izleri mevcut.arac geneli hafif dolu hasarı mevcut.motor arıza lambası yanıyor.

### Diğer notlar;

Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı motorda yağ kaçağı ve motor arıza uyarı ikaz lambası yandığı için dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 25.06.2025 15:10 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1387094    | Araç Giriş Tarihi: | 25.06.2025 14:24 | Araç Çıkış Tarihi: | 25.06.2025 15:10 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası