

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52

# Full Plus Ekspertiz



## 06HE4629



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06HE4629	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	154577	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	NM422500006H78835	<b>Motor Gücü</b>	55 kw
<b>Marka</b>	Fiat	<b>Motor Hacmi</b>	1248cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Fiorino Combi
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	20-10-2017	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	01-10-2026
<b>Model Yılı</b>	2017	<b>Araç Tipi</b>	Camlıvan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yakıcı madde izi, boya atmaları, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	BAKIM GEREKLİ	defome
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Terletme mevcut. Kızdırma bujileri kontrollü ettirin uyarısı
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	debriyaj dipten kavriyor.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Soğutma sıvısı sızdırma mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.3 m/km	1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	78	2
2. Aks	53	53	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3885	1.3	6
2. Aks	1.1435	1.174	2
El Freni	1.32	0.9875	25

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	7,9 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	8,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	7,9 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	8,6 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;

22.06.2026

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 A9.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

22.06.2026 09:41:19/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Hata kodu P0674:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0673:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Motor

Marelli 8F3 CF5

Hata kodu P0674:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0673:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3

Elektrik devresinde kesinti vardır.

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Hata kodu B1022:

Sol/6n tarafta gabari lambalari

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1045:

ISIK KONTROLU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Konfor

Bosch park asistani

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.11.2025		ERP-Çarpma	Hayır	33028.77	TL
01.07.2020		ERP-Diger	Hayır	10248.25	TL
08.01.2020		ERP-Diger	Hayır	4169.45	TL
28.10.2017		Çarpıma	Hayır	1526.5	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52

## Araç Resimleri



## Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstepne > Sökülmüş-Yok



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Sis lambaları, Sis Iızgarası Sağ > Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Rapor No: 06-01-1497188  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Kılıç Sacı - Boyalı
Kaporta	Sağ Kılıç Sacı - Ezik
Kaporta	Sağ Podye Sacı - Ezik

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ kılıç sacı ve podye sacı ezik, kılıç sacı işlemlili boyalı. Motor kaputu ve e sol çamurluk işlemlili boyalı, bağlantı civatası işlemlili.

### Diğer notlar;

Kapı gergileri ses yapıyor. koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Araç çalışmada kızdırma bujilerini kontrol ettirin uyarısı vermektedir. Soğutma sıvısı sızdırdığından dolayı dyno testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.06.2026 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1497188 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 22.06.2026 10:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası