

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00

# Full Plus Ekspertiz



**06EE4381**

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1493875 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EE4381	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	220213	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006F08059	Motor Gücü	55 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kılıf mevcut. Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Par lambaları kontrol ikazı mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Torpedo mekanizması ayarsız.
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik, Lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Alt takım ön takım kontrol. Aşınma ve ses mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartelde ezik mevcut. Triger zincir ses yapıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Ses mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamamıştır.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol ön cam açma düğmesi onaysız. Ön cam taş izi.
Kayışlar ve Rulmanlar		Harici ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1493875 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	71	3
2. Aks	61	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	435	459	5
2. Aks	257	241	6
El Freni	212	174	18

### Verimlilik

108

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91H	4,53 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	91H	4,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	91H	4,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	91H	4,11 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1493875 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1493875 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN  
10.06.2026  
Araç: Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM  
Motor kodu: 199 A9.000  
Üretim yılı: 10-16  
Kilometre durumu  
Lisans numarası :  
VIN:  
Test edilmiş: 10.06.2026 15:12:45 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Marelli 6F3 0\*  
Motor Marelli 8F3 CF5 0\*  
ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP 0\*  
Hava yastığı Autoliv Airbag 2 0\*  
Konfor Delphi Gövde Bilgisayarı 2  
Hata kodu B1045:  
ISIK KONTROLU  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B1021:  
Sağ/arka tarafta gabari lambaları  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu  
Konfor Bosch park asistanı  
öö  
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.08.2024		Carpma	Hayır	0	TL
18.03.2024		ERP-Çarpisma	Hayır	35270.77	TL
10.09.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	1623.89	TL
07.03.2017		ERP-Çarpma	Hayır	631.2	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00

## Araç Resimleri



## Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Motor, Yağ karteri > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Kablo demeti > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Yağ Kaçağı



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk kumanda tuşları > Onaysız



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Rapor No: 06-01-1493875  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36


Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu >  
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Standart Dışı Onarım

#### Parça Grubu

Direksiyon sistemi

#### Parça ve Hasar

Direksiyon kutusu - Ses Yapıyor

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Baskı balata zayıf. Triger kontrol ses mevcut. Debriyaj aşınmış çok yukarıda kavriyor. Ön takım alt takım kontrol .direksiyon kutusu ses mevcut kontrol. Direksiyonda boşluk mevcut.

### Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğu için kusur kontrolü yapılamadı. Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı, Muhtelif yerlerinde ezik, çizik ve taş izleri mevcut. Araç baskı balatası zayıf , harıcı ses olduğundan ve yağ kaçaıklarından dolayı dyno teste alınmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2026 16:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1493875 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:36 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2026 16:00  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası