

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.07.2026 11:13	Bayi No:	3402	Sayfa:	1/9
Rapor No:	34-02-1506471	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2026 11:02	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34GBZ664

Eksper / İmza



34-HYB-24698

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.07.2026 11:13 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-02-1506471 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 11:13
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34GBZ664	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	32692	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NM422500006Y44872	Motor Gücü	53 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-23	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.07.2026 11:13 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9
Rapor No: 34-02-1506471 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç geneli ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Boğaz keleş kontrol.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon yağı kontrol.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Termostat ve lpg hortumları kontrol.

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.07.2026 11:13 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-02-1506471 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,4 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	89	91	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	236	241	2
2. Aks	235	238	1.5
El Freni	189	184	2.5

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	91H	5 mm	Yazlık

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.07.2026 11:13 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-02-1506471 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
53	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.07.2026 11:13	Bayi No:	3402	Sayfa:	6/9
Rapor No:	34-02-1506471	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2026 11:02	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
25.07.2026
Araç: Fiat Fiorino 1.4i 8V
Motor kodu: 350 A1.000
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş: 25.07.2026 11:09:21 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Marelli IAW 5SF3/-F8/-CF4 0*
ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP 0*
Hava yastığı Autoliv Airbag 2 0*
Konfor Delphi Gövde Bilgisayarı 1*
Hata kodu B1008:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu 0*
Konfor Bosch park asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM422500006Y44872 şase nolu ve 34GBZ664 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.07.2026 11:13
Rapor No: 34-02-1506471
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:02

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2026 11:13

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Motorsoğutması, Genleşme
kabı > Eksik

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.07.2026 11:13	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/9
Rapor No:	34-02-1506471	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2026 11:02	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Termostat ve LPG sistemi, su hortumlarında su sızdırması ve oksitlenmeler mevcut. Boğaz kelebeğinde terleme mevcut. Direksiyon yağ pompa deposunda ve hortumunda yağ kaçağı mevcut. Dyno testi yapılmadı.

Diğer notlar;

Araca kirli ve ıslak bakılmıştır.

RAPORX EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. D-Expert
Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.07.2026 11:13	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-02-1506471	Araç Giriş Tarihi:	25.07.2026 11:02	Araç Çıkış Tarihi:	25.07.2026 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası