

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13
Rapor No: 06-03-1483563
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13

Full Plus Ekspertiz



06BCV690

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BCV690	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	142420	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006C75092	Motor Gücü	55 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2027-10-25	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	YUNUS EMRE YILDIRIM
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik, çizik, standart dışı onarım ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kir, çizik, deforme, yakıcı madde hasarı ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Plaka lambası uyarısı veriyor, farlar ve stoplar deforme.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	Göğüs açılmadığından dolayı kontrol sağlanamadı.
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastiklerde çatlak ve deforme mevcut. Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	BAKIM GEREKLİ	Ön takımında deforme mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut. Harici ses mevcut
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Debriyaj hafif aşınmış.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Sol cam düğmesi sabiçlemesi hatalı, ön camda taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	72	6
2. Aks	62	65	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	408	430	5
2. Aks	249	237	5
El Freni	285	257	10

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84H	4,45 mm	Kışlık
Sol Arka	185/60/15	84H	5,01 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/60/15	84H	4,12 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/60/15	84H	4,68 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 55	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

NM422500006C75092 şase nolu ve 06BCV690 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13
Rapor No: 06-03-1483563
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13
Rapor No: 06-03-1483563
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Kol dayaması >
Hasarlı



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk
kumanda tuşları > Sabitlemesi
Hatalı



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş




Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Etiket Yapıştırılmış



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar, OBD > Test
Sonucu



Arka lambalar, Arka lambalar,
sol > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Pas



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13
Rapor No: 06-03-1483563
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Denge çubuğu, bağlantı cubuğu sağ > Deforme Olmuş



Ön aks, Denge çubuğu, bağlantı cubuğu sol > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurlukta standart dışı onarım olup yoğun rötüş işlemi mevcut. Araç kapı gergilerinde ses mevcut. Motorda harici ses mevcut. Araçta siyah duman çıkışı mevcut.

Diğer notlar;

araç dışı kirli olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılmadı. Araç boya deseninde bozulmalar, solma ve deformeler mevcut. Motordaki yağ kaçağından dolayı dyno test yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 12:13 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-03-1483563 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:31 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 12:13
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası