

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CTV578

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34CTV578	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	132334	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFAKUJJ20J9032508	Motor Gücü	113 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	2442cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fullback
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, hasar, deforme ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Park ampülleri yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte kaldırılmadı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0
El Freni	0	0	0

Verimlilik

NaN

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/R1/6C	110	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/R1/6C	110	5,97 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/R1/6C	110	5,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/R1/6C	110	5,9 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
113	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1384584	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.06.2025
Arac:
Fiat Fullback 2.4 16V JTD
Motor kodu:
4N 15
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFAKUJJJ20J9032508 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.06.2025 14:29:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P2564:
ABS
ABS
Hata kodu C1346:
FREN LAMBALARI İÇİN ROLE
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U0401:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hava yastığı
Pasif güvenlik sistemi ORC
Hata kodu B1477:
ARAC ELEKTRİK VOLTAJİ
Gerilim sınır değerini altına inildi.
Hata kodu B1476:
ARAC ELEKTRİK VOLTAJİ
Gerilim sınır değerini altına inildi.
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Konfor
Gösterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2508 şasi nolu FIAT FULLBACK ROCK 4x2 M/T 2.4 150 E6 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1384584	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46
Rapor No: 06-01-1384584
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46
Rapor No: 06-01-1384584
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46



Farlar, Park lambası, sol > Ampül Yanmıyor



Farlar, Park lambası, sağ > Ampül Yanmıyor




Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Onaysız




Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 14:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1384584 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 14:46
Mersis No: 0309073518100001



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Arka bölüm	Bagaj havuzu - Lokal Boya
Motor	Motor - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka çamurluk ve sağ arka çamurluk iç dış boyalı. Bagaj kapağı iç dış boyalı bağlantı civataları işlemlidir. Sol arka kapı bağlantı civataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından araç altı kontrolleri, dyno ve fren süspansiyon testi yapılamadı. Sağ ve sol direkler, bagaj havuzu ve motor kaputunda maskeleme hatası ve boya tozları mevcut. Araç genelinde boya tozları mevcut. Araç boya deseninde deforme ve solma mevcut. Motor kaputu bağlantı civatası işlemlidir. Start&stop uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 14:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1384584	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 13:47	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 14:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası