

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:26	Bayi No:	0603	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-03-1462407	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:18	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06AP7626

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AP7626	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	220676	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA19900000828882	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Punto
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Kirli, Ezik , çizik ve solma mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli .
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Aşınmış. Arka silecek su mekanizması kontrol.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Kapaklar çizik ve ezik. Lastikler aşınmış ve eski tarihli.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		El fren gergisi sert.
Yürür Aksam		Sol z rot aşınmış.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Geri vitese geçişte ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Aşınmış ve yalpalama mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	71	1
2. Aks	65	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	259	232	11
2. Aks	162	152	6
El Freni	170	141	17

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15R	88H	6,21 mm	Kışlık
Sol Arka	185/60/15R	88H	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/60/15R	88H	6,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/60/15R	88H	6,95 mm	Kışlık



Jant kapağı, sağ ön > Çizik



Jant kapağı, sol ön > Ezik



Jant kapağı, sol arka > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
10.02.2026
Araç: Fiat Punto 1.3 16V JTDM 75
Motor kodu: 199 A9.000
Üretim yılı: 12-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: ZFA19900000828882 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.02.2026 09:34:56 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Marelli 6F3 1
Hata kodu PO6SA:
Batarya
Fonksiyon hatalıdır.
Motor Marelli 8DF 1
Hata kodu PO6SA:
Batarya
Fonksiyon hatalıdır.
Motor Marelli 8F3 CF5 1
Hata kodu PO68A:
Batarya
Fonksiyon hatalıdır.
ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP-2 0
Hava yastığı Airbag Continental EP 0
Konfor Gösterge panosu Marelli EP 3 0
Konfor Aracın elektrik sistemi kumanda ünitesi...
0
Direksiyon Delphi EP-3 direksiyon 0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.03.2017		Carpma	Hayır	375	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:26	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-03-1462407	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:18	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26
Rapor No: 06-03-1462407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Aşınmış



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Boyası Atmış



Kaporta, Sol Üst Frangart > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2026 10:26 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1462407 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Standart Dışı Onarım



Şanzıman, Vites körüğü >
Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Kilit - Ayarsız

Notlar

Diğer notlar;

Muhtelif yerlerde ezik , çizik ve göçükler mevcut. Araç kirli gelmiştir. Tavanda ve kaputta boya vernik atması mevcut. Sağ arka kapı dıştan açılmıyor. Motor yağ kaçağından dolayı dyno teste alınmamıştır. Bağlantı hortumlarında antifriz akıntı kalıntıları mevcut. Genel bakım önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2026 10:26	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1462407	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2026 09:18	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası