

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06AY9242



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.  
(MERKEZ FORD)

## Araç Bilgileri

|                      |                  |               |              |
|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Plaka                | 06AY9242         | Şanzıman Tipi | Otomatik     |
| KM                   | 176300           | Yakıt Cinsi   | Benzin + Lpg |
| Şase                 | WF0DXGAKDGC66500 | Motor Gücü    | 77 kw        |
| Motor Hacmi          | 1596cc           | Marka         | Ford         |
| Rengi                | BEYAZ            | Model         | Fiesta       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-10-25       | Model Yılı    | 2016         |
| Araç Tipi            | Hatchback        | Ruhsat Sahibi | TAN OTO      |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı           |               |              |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve çizikler mevcut                               |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kir ve çizikler mevcut                       |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Ön Far bağlantı ayakları standart dışı onarım mevcut. |
| Silecekler                                    |       | Sol ön silecek çalışması hatalı cam dışına çıkıyor.   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       | Ön Amortisör körükleri hasarlı.                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçağı mevcut.                                    |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       | Motor alt muhafaza yok.                               |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 1.5 m/km | -1.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 78      | 75      | 3        |
| 2. Aks | 61      | 62      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 173    | 147    | 15        |
| 2. Aks                     | 1.6375 | 1.5195 | 7         |
| El Freni                   | 103    | 129    | 20        |

### Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/50/15 | 82V                | 6,87 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/50/15 | 82V                | 7,18 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/50/15 | 82V                | 6,8 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/50/15 | 82V                | 7,14 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 77                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.09.2025 17:09 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1414138    | Araç Giriş Tarihi: | 08.09.2025 16:03 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.09.2025 17:09 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

08.09.2025

Arac:

Ford Fiesta 1.6i 16V Ti-VCT

Motor kodu:

IQJA

Uretim yili;

12-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFODXXGAKDGC66500 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.09.2025 15:59:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Hata kodu P0851:

PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR

GIRIS SINYALI ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Merkezi modiil BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

On kontrol elemani/ekran (FCDIM)

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Tramer Sorgusu Yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Rapor No: 06-01-1414138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Rapor No: 06-01-1414138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09

## Diğer




Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Pano, sol > Kırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2025 17:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1414138 Araç Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2025 17:09  
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

| Parça Grubu    | Parça ve Hasar            |
|----------------|---------------------------|
| Marşbiyel, sol | Marşbiyel, sol - Boyalı   |
| Kaporta        | C-direk, sol - Boyalı     |
| Kaporta        | B-direk, sol - Lokal Boya |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Kapı gergileri ses yapıyor. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik gösteriyor. Sol arka kapı iç dış işlemleri boyalı.yağ kaçaqları olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 08.09.2025 17:09 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1414138    | Araç Giriş Tarihi: | 08.09.2025 16:03 | Araç Çıkış Tarihi: | 08.09.2025 17:09 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası