

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Rapor No: 06-01-1477060  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03

# Full Plus Ekspertiz



## 34NOE453



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1477060 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34NOE453	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	21499	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	WF0MXXGCHMSR25369	<b>Motor Gücü</b>	84 kw
<b>Marka</b>	Ford	<b>Motor Hacmi</b>	1499cc
<b>Rengi</b>	MAVİ	<b>Model</b>	Focus
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	07-08-2025	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	12-06-2028
<b>Model Yılı</b>	2025	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Rapor No: 06-01-1477060  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Rapor No: 06-01-1477060  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1477060 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	-1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	82	8
2. Aks	58	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.07	1.7875	13
2. Aks	1,3365	1.682	21
El Freni	1.3455	1.2825	4

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	5,02 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95V	5,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	5,97 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	5,11 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Rapor No: 06-01-1477060  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 403 NM	Teker Torku 364 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 123 km/h
Ruhsat Verisi Güç 84 KW	Test Sonucu Güç 78 KW	Kayıp Güç 10 KW	Performans % 92,86

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1477060 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon: ACM ses modüllü CAN  
Faks: Hella Gutmann Solutions GmbH  
E-mail: mega macs PC  
Internet:

06.04.2026  
Arac:  
Ford Focus 1.5 EcoBlue  
Motor kodu:  
YODA  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
WFOMXXGCHMSR25369 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
06.04.2026 15:12:23/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor PCM Dizel TDCI  
ABS  
ABS (CAN)  
Klima  
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD  
Güvenlik  
Görüntü işleme modülü (A)  
Hata kodu C1001:  
Kamera/isik/görüntüleme sistemi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B120C;:  
Yağmur/isik sensörü  
ARIZALI İSİTMA ELEMANI  
Güvenlik  
Park asistanı PAM CAN  
Konfor  
BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN  
Konfor  
IPC gösterge panosu CAN  
Hata kodu U0100:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİSİM YOK  
Konfor  
Sürücü kapısı modülü (CAN)  
Konfor  
Yolcu kapısı modülü (CAN)  
Konfor  
SCCM Direksiyon sütunu modülü  
Konfor  
Telematik (CAN)  
Konfor  
WACM kablosuz aksesuarlar şarj modülü  
Sanziman  
Akıllı servo modülü  
Sanziman  
TCM sanziman kumanda ünitesi  
Direksiyon  
Elektr. direksiyon CAN  
Ses/Video

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1477060 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

WF0MXXGCHMSR25369 şase nolu ve 34NOE453 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Rapor No: 06-01-1477060  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03

## Araç Resimleri



## Çizik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 09:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1477060 Araç Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 09:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası