

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.02.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1463926	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 13:31	Araç Çıkış Tarihi:	16.02.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34PMS86



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34PMS86	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	13869	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0MXXGCHMPD66503	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Ford
Rengi	MAVİ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	27-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	16-03-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42
Rapor No: 06-01-1463926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izleri ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	75	1
2. Aks	58	64	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9095	1.672	12
2. Aks	1.0135	1.01	0
El Freni	1.0375	0.966	6

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	5,67 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95V	5,98 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	5,58 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	5,79 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.02.2026

Araç:

Ford Focus 1.5i 16V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

Y2DA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOMXXGCHMPD66503 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.02.2026 13:33:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0443:

Depo hava tahliye valfi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0010:

EMME KAM MILİ KONTROLU SIRA 1

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0013:

EGZÖZ KAM MILİ KONUMU SIRA 1

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0135:

Lambda sondası ısıtıcısı bank 1 sensör 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0443:

Depo hava tahliye valfi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0010:

EMME KAM MILİ KONTROLU SIRA 1

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0013:

EGZÖZ KAM MILİ KONUMU SIRA 1

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0135:

Lambda sondası ısıtıcısı bank 1 sensör 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0141:

Lambda sondası ısıtıcısı bank 1 sensör 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0443:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Depo hava tahliye valfi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

PCM

Hata kodu P0010:

B1 degışken emme eksantrik mili zamanlaması

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0013:

B1 degışk. egzoz eksantrik mili

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0135:

Lambda sondası ısıtıcı regülasyonu bank 1 sensör 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0141:

LAMBDA SONDASI ISITICISI REGULASYONU SIRA 1 / SENS
OR 2

HATALI SINYAL

Hata kodu P0443:

Depo hava tahliye valfi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1218:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı tanımlama kodu.

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Direksiyon simitini modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.12.2025		Çarpışma	Hayır	98587.59	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.02.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1463926	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 13:31	Araç Çıkış Tarihi:	16.02.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.02.2026 09:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1463926 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 16.02.2026 09:42
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ arka - Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Motor arıza uyarı ikaz lambası yandığından dolayı DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.02.2026 09:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1463926	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 13:31	Araç Çıkış Tarihi:	16.02.2026 09:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası