

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



80AN353



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	80AN353	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	148557	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	WF04XXGCC4GC70784	Motor Gücü	92 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1596cc
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	11-07-2016	Sonraki Muayene Tar.	20-09-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07
Rapor No: 06-01-1502262
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları Çizik ve deforme mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Külbütör kapağı conta yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Gergi bilyası ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Lpg regülatör hortumlar sızdırma mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	74	2
2. Aks	72	65	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.226	1.154	5
2. Aks	2.1415	2.054	4
El Freni	1.189	1.0955	7

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	7,2 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	6,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	7,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	6,3 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1502262 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

09.07.2026

Araç:

Ford Focus 1.6i 16V TI-VCT

Motor kodu:

PNDA

Üretim yılı;

14-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF04XXGCC4GC70784 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.07.2026 10:32:01/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec PCM CAN

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

RCM Hava yastigi CAN

Konfor

IPC gosterge panosu CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Hata kodu B12C4:

Ayna donus sinyali lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Yolcu kapisi modili (CAN)

Konfor

BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN

Sanziman

Otomatik sanziman CAN

Sanziman

Çift debriyajli sanziman CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.10.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	2114.82	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 12:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1502262	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 10:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 12:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07
Rapor No: 06-01-1502262
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 12:07
Rapor No: 06-01-1502262
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:30

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 12:07



Kaporta, Sol Arka Şase > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sol Arka Şase > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Kapı, sol ön, Kapı fitili > Sabitlemesi Hatalı



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



LPG/CNG sistemi, Regülatör > Sızdırıyor



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Döşemeler/Kapaklar

Bagaj kapağı/kapısı

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Çizik

Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş

Bagaj kapısı - Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 12:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1502262	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 10:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 12:07
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor üst kulak hasarlı çatlak. Lpg regülatör ve hortumlarında sızdırma mevcut yağ kaçağı mevcut Dyno testi yapılmadı. Arka saç panel ezik.
Arka tampon demiri değişmiş. Sol arka şase ucunda hasar ve standart dışı onarım mevcut

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 12:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1502262	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 10:30	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 12:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası