

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DY0999



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DY0999	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	159059	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0PXXGCDPAB19412	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1596cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
İlk Tescil Tarihi	22-10-210	Sonraki Muayene Tar.	16-09-2027
Model Yılı	2011	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1428164
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri, standart dışı onarım ve rötüşler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ sol farlar deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön balata ve disk aşınmış
Yürür Aksam		Ön sağ rot kolu ve sağ sol z rotlar hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon yağ bidonu hortumları yağ kaçağı
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.3 m/km	3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	80	7
2. Aks	67	54	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.487	1.366	8
2. Aks	1.1195	0.9955	11
El Freni	0.3055	0.299	2

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	6,31 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	6,53 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	6,25 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	6,47 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1428164
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12

Sayfa: 6/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
287	242	49	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	60	12	81,08
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 13:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1428164	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 12:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 13:32
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

20.10.2025

Arac:

Ford Focus 1.6i 16V

Motor kodu:

HWDA

Üretim yılı;

05-12

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOPXXGCDPAB19412 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.10.2025 13:04:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec

Hata kodu P0133:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

SONDA DEGİSTİRME

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu B1251:

KABIN SICAKLIK SENSORU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1251:

KABIN SICAKLIK SENSORU

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Hata kodu U1900:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Merkezi modül GEM CAN

Hata kodu B1320:

SURUCU KAPISI KONTROL SVICI

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1792:

FAR OTOMATİK-SENSORU

Pozitif kısa devre olmuştur.

Konfor

Suriçi kapısı modülü (CAN)

Hata kodu U1900:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hata kodu U1900:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Otomatik sanziman
Hırsızlık koruması
Motor kilidi (CAN)
Hata kodu P0133:
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1
SONDA DEGİSTİRME
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.11.2020		ERP-Çarpışma	Hayır	4771.09	TL
11.08.2020		Çarpışma	Hayır	2793.57	TL
29.01.2013		KTT-Çarpma	Hayır	0	TL
28.01.2013		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 13:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1428164	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 12:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 13:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1428164
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1428164
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32

Vuruk




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Rötüş



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1428164
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Boyası Atmış



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1428164 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 13:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1428164	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 12:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 13:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası