

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Full Plus Ekspertiz



06CFU339



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1478524 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFU339	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	79020	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0FXXWPMFLL54159	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	GRI	Model	Kuga
İlk Tescil Tarihi	30-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	15-09-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Noktasal ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sunroof perdesi çalışması hatalı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1478524 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.9 m/km	-1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	75	13
2. Aks	64	66	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	145	171	15
2. Aks	1.8375	1.7175	6
El Freni	1.1555	0.9125	21

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	104H	5,42 mm	Kışlık
Sol Arka	225/60/18	104H	5,47 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/60/18	104H	5,41 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/60/18	104H	5,6 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 453 NM	Teker Torku 403 NM	Teker Gücü 65 KW	Test Hızı 123 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 77 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 87,50

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1478524 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

11.04.2026

Araç:
Ford Kuga 1.5 16V EcoBlue

Motor kodu:

XWMB

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

WFOFXWPMFLL54159 (kumanda Ginitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.04.2026 13:52:14 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Motor

BECEM-B Batarya yönetimi kumanda unite...

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

RCM Hava yastığı CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Givenlik

Goriunti isleme modülü (A)

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basıncı sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B121A:

TUS TAKIMI

Yanlış aydınlatma

Hata kodu B1218:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı tanımlama kodu.

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

SCCM Direksiyon sütunu modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Sanziman

Akıllı servo modülü

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM ses modülü

Hata kodu B1A001:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AQ02:

HOPARLOR 2

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

APIM Aksesuar arayüz modülü CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1478524 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

WF0FXXWPMFLL54159 şase nolu ve 06CFU339 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tavan, Sunroof çerçeve/kasa >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24
Rapor No: 06-01-1478524
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24

Diğer



Tavan, Sunroof ilave parçalar/sabitleyici > Arızalı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Yüzeysel Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Araç lastik basınç sensör arızalı uyarısı vermektedir.

Diğer notlar;

Adblue uyarı ikaz lambası yanıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2026 09:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1478524 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2026 09:24
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası