

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1424445 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EMK140

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1424445 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EMK140	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26009	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0FXXWPMFRA87565	Motor Gücü	137 kw
Motor Hacmi	1496cc	Marka	Ford
Rengi	YEŞİL	Model	Kuga
İlk Tescil Tarihi	02-07-2024	Sonraki Muayene Tar.	29-03-2027
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55
Rapor No: 06-01-1424445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1424445 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1424445 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	78	6
2. Aks	74	76	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.083	1.958	6
2. Aks	2.323	2.375	2
El Freni	190	185	2.5

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/20	103V	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/20	103V	6,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/20	103V	5,72 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/20	103V	6,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55
Rapor No: 06-01-1424445
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
507	445	94	188
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
137	132	50	96,35
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1424445	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

08.10.2025

Arac:

Ford Kuga 1.5i 12V Ecoboost

Motor kodu:

Y1DA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOFXWPMFRA87565 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.10.2025 14:19:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0300:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0300:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0303:

YANMA SILINDIRI 3

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Motor

PCM

Hata kodu P0300:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0303:

YANMA SILINDIRI 3

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Konfor

HUD: Head-Up-Display CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiiili (CAN)

Konfor

Bagaj kapagi modiiilii CAN

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modulii

Konfor

Telematik (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiiilii

Sanziman

Akilli servo modiiil

Ses/Video

ACM radyo

Ses/Video

Dijital ses islemcisi DSP CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1424445	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7565 şasi nolu FORD KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1424445	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1424445 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Ön tampon - Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1424445	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası