

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58
Rapor No: 06-01-1256339
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58

Full Plus Ekspertiz



06DT6321

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1256339 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DT6321	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139849	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF0AXXWPMADJ79108	Motor Gücü	134 kw
Motor Hacmi	1597cc	Marka	Ford
Rengi	GRİ	Model	Kuga
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-27	Model Yılı	2013
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58
Rapor No: 06-01-1256339
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar solmuş.arka lamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol lastik hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/11

Rapor No: 06-01-1256339

Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20

Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1256339 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.8 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	82	4
2. Aks	71	74	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.484	3.4545	0
2. Aks	3.336	3.2405	2
El Freni	2.591	2.5725	0

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100Y	3,3 mm	Kışlık
Sol Arka	245/45/18	100Y	3,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/45/18	100Y	3,45 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/45/18	100Y	3,7 mm	Kışlık



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1256339 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
134	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2024 09:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1256339	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2024 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2024 09:58
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

20.05.2024

Arac:

Ford Kuga 1.5i 16V GTDi EcoBoost 4x4

Motor kodu:

MO9MA

Uretim yili;

14-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DT6321

VIN:

WFOAXXWPMAD 79108 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.05.2024 09:26:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec EcoBoost + sanziman CAN

ABS

ABS (CAN)

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima/kalorifer

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1D07:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B112D:

Isitmali arka cam kontrol lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiiili (CAN)

Hata kodu B10EC:

Yolcu kapisi cift kilitlemeli aktiimator

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B11BD:

KATLANIR AYNALAR ICERI ROLESİ

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Aydinlatma HCM CAN

Hata kodu B1C98:

SOL YAN SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hata kodu B1C99:

SAG YAN SINYAL LAMBASI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Konfor
Uzaktan kumanda CAN
Konfor
Park asistansi PAM CAN
Konfor
GPS modiiili CAN
Konfor
Bagaj kapagi modiiili CAN
Hata kodu C2006:
Sol elektrik motoru
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Mesafe uyarı sistemi FDSM CAN
Konfor
Goriunti isleme modilii (A)
Konfor
Gorunti isleme modilii (B)
Hata kodu B115E:
Kamera modulu
HATALI SINYAL
Konfor
Sag-yan engel algilama modiiili
Konfor
Sol-yan engel algilama modulu
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video
Ses kumanda linitesi ACM CAN
Hata kodu B1D55:
ANTEN DEVRESİ 2
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ
Ses/Video
Aksesuar arayıiz modilii APIM CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1256339 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.06.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58
Rapor No: 06-01-1256339
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2024 09:58
Rapor No: 06-01-1256339
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:20

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 09:58

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Tampon, ön, Far yıkama sistemi > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2024 09:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1256339	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2024 09:20	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2024 09:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası