

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 35BFY145

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 35BFY145          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 99708             | Yakıt Cinsi   | Benzin   |
| Şase                 | WF0AXXWPMADA12545 | Motor Gücü    | 134 kw   |
| Motor Hacmi          | 1597cc            | Marka         | Ford     |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Kuga     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-11-24        | Model Yılı    | 2013     |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                               |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Dolu hasarı izleri, ezikler ve çizikler mevcut       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                      |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deformeler, çizikler ve kir mevcut                   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Arka reflektör standart dışı onarım                  |
| Silecekler                                    |       |                                                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                      |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                            |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                      |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                      |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçaqları mevcut                                 |
| Şanzıman                                      |       | Sağ iç aks körüğü ve sağ iç aks yağ kaçağı mevcut    |
| Diferansiyel                                  |       |                                                      |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                      |
| Park Sensörleri                               |       |                                                      |
| Araç Altı                                     |       |                                                      |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                      |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                      |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                      |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                      |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                      |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 1,9 m/km | 4,3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 89      | 88      | 1        |
| 2. Aks | 83      | 81      | 2        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 227    | 258    | 12        |
| 2. Aks                     | 2.7525 | 3.0255 | 9         |
| El Freni                   | 2.905  | 2.6665 | 8         |

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 235/55/17 | 103Y               | 6,15 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 235/55/17 | 103Y               | 6,19 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 235/55/17 | 103Y               | 6,2 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 235/55/17 | 103Y               | 6,14 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 134                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.08.2025 12:06 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1405329    | Araç Giriş Tarihi: | 15.08.2025 11:34 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.08.2025 12:06 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

15.08.2025

Arac:

Ford Kuga 1.6i 16V GTDi EcoBoost 4x4

Motor kodu:

JTMA

Uretim yili;

12-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFOAXXWPMADA12545 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.08.2025 10:48:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec EcoBoost + sanziman CAN

Hata kodu P0480:

UFLEYICI KONTROLU 1

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima/kalorifer

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0073:

ARAC ILETISIMI HATTI A

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Hata kodu U0010:

ORTA HIZLI CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Uzaktan kumanda CAN

Konfor

Park asistani PAM CAN

Konfor

GPS modiilii CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu C1023:

Elektromekanik hidrolik direksiyon

Duz sirus duzeltmesi icin sinir asildi.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Aksesuar arayıiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1405329 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 24.12.2021   |                      | Çarpma       | Hayır             | 0              | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Rapor No: 06-01-1405329  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Rapor No: 06-01-1405329  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06

## Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

## Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 12:06  
Rapor No: 06-01-1405329  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:34

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 12:06



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç 4x4 olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 15.08.2025 12:06 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1405329    | Araç Giriş Tarihi: | 15.08.2025 11:34 | Araç Çıkış Tarihi: | 15.08.2025 12:06 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası