

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27

Full Plus Ekspertiz



18ABV908

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2509747 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	18ABV908	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	59608	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR7EFYHZ3RJ559639	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRI	Model	Berlingo
İlk Tescil Tarihi	19-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	13-02-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2509747 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far bağlantı ayakları onarımlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlardan derin çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Kutup - kutup başına ulaşamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2509747 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	73	5
2. Aks	63	68	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.96	1.8035	7
2. Aks	1.641	1.8075	9
El Freni	1.406	1.872	24

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	95W	5,4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	95W	4,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	95W	5,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	95W	4,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
369	336	68	143
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	78	16	81,25
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2509747 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

07.08.2026

Araç:

Citroen Berlingo-1V 1.5 Blue-HDi

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR7EFYHZ3RJ559639 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.08.2026 09:44:24 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

Hava yastığı

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi UDS

Güvenlik

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F39:

Yağmur/ışık sensörü

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B162C;;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1327:

ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİK YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1
arızalı aktivasyon

Konfor

Gösterge panosu grubu UDS

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

PARK ASİSTANI

15*

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu B1218:

ESP kumanda Ünitesi

HATALI SINYAL

Hata kodu B1221:

ON SOL İC MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1222:

MESAFE SENSÖRÜ ON/SOL DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225:

ON SAG İC MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226:

MESAFE SENSÖRÜ ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250:

SOL ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1250:

SOL ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1251:

SAG ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1251:

SAG ON MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1209:

VİTES KOLU KONUMU

MANTIKSİZ SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F18:

Dokunmatik ekran

CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

Surici tarafı on kapi modülü PDPC

4*

Hata kodu B1391:

ELEKTRİK CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRİK CAM MOTORU SOL ARKA

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 09:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2509747	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 09:42	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 09:27
Mersis No:	0309073518100001				

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA
Hata kodu U1FAQQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VR7EFYHZ3RJ559639 şase nolu ve 18ABV908 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 09:27
Rapor No: 06-01-2509747
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:42

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 09:27



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Panel bağlantı civatasında işlem mevcut. Sağ farlar bağlantı ayakları onarımlı.

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 09:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2509747	Araç Giriş Tarihi:	07.08.2026 09:42	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 09:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası