

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06ECP970



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

|                         |                                                             |                   |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Plaka                   | 06ECP970                                                    | Şanzıman Tipi     | Otomatik   |
| KM                      | 38680                                                       | Yakıt Cinsi       | Benzin     |
| Şase                    | WF02XXERK2PU24880                                           | Motor Gücü        | 91 kw      |
| Ruhsat Motor No         | PU24880                                                     | Motor Hacmi       | 999cc      |
| Marka                   | Ford                                                        | Rengi             | BEYAZ      |
| Model                   | Puma                                                        | İlk Tescil Tarihi | 24-11-2023 |
| Sonraki Muayene Tar.    | 12-10-2026                                                  | Model Yılı        | 2023       |
| Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 00-00-0000                                                  | Araç Tipi         | SUV        |
| Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kapı Sayısı       | 5 Kapı     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Rapor No: 06-01-1425076  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler, çizikler ve rötüşler mevcut                         |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                              |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli                                                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                              |
| Silecekler                                    |       |                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                              |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                                    |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                              |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                              |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                              |
| Şanzıman                                      |       |                                                              |
| Diferansiyel                                  |       |                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                              |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                              |
| Araç Altı                                     |       |                                                              |
| Akü                                           |       | Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                              |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                              |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                              |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 3,9 m/km | 1,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 83      | 82      | 1        |
| 2. Aks | 65      | 76      | 11       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 170    | 186    | 8.5       |
| 2. Aks                     | 1.6835 | 1.5385 | 8         |
| El Freni                   | 1.175  | 1.0775 | 8         |

### Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/55/17 | 98W                | 5,87 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/17 | 92W                | 5,77 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/55/17 | 98W                | 5,72 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/17 | 98W                | 5,82 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 91                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.10.2025 14:08 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1425076    | Araç Giriş Tarihi: | 10.10.2025 12:19 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.10.2025 14:08 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

10.10.2025

Araç:

Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost

Motor kodu:

B7JG

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WF02XXERK2PU24880 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.10.2025 13:37:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

IPC gösterge panosu grubu CAN

Konfor

Görüntü işleme modülü (A)

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Direksiyon sistini modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1A001:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Ses/Video

Dijital ses işlemcisi DSP CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.10.2025 14:08 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1425076    | Araç Giriş Tarihi: | 10.10.2025 12:19 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.10.2025 14:08 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4880 şasi nolu FORD PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 125 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1425076 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:19 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 14:08  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yüzeysel Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ve sağ arka kapı bağlantı civataları işlemlidir

### Diğer notlar;

Motor kaputundan folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı . Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.10.2025 14:08 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1425076    | Araç Giriş Tarihi: | 10.10.2025 12:19 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.10.2025 14:08 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası