

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1436550 Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FGB135



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1436550 Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FGB135	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21631	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0DXXSK0RX008864	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Ford
Rengi	GRI	Model	Tourneo Connect
İlk Tescil Tarihi	11-06-2024	Sonraki Muayene Tar.	21-05-2026
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41
Rapor No: 06-01-1436550
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1436550 Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1436550 Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	79	2
2. Aks	77	77	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	194	165	15
2. Aks	1.585	1.4385	9
El Freni	138	158	12.5

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98H	5,98 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98H	5,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98H	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98H	5,96 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41
Rapor No: 06-01-1436550
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
502	454	86	145
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	99	16	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.11.2025 12:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1436550 Araç Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 17.11.2025 12:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.11.2025

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 2.0 16V EcoBlue

Motor kodu:

DTRC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WFODXXSKORX008864 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

17.11.2025 12:25:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 23765:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

ABS

Fren servo Initesi

Hata kodu 108400:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ILETISIM YOK

Hata kodu 172400:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 4487:

ECU FREN SERVOSU

ILETISIM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 9444359:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

Mekanik hata

Klima

Klima/kalorifer

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 459025:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

4*

Hata kodu 2175091:

Hata kodu 1049254

Hata kodu 2502759:

Hata kodu 2498675:

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 15400960:

Guvenli yerlesik iletisim

Zaman sunucusu kullanilamiyor.

Hata kodu 65763:

Merkezi kilit

TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Hata kodu 71936:

Arka sol arac seviye sensoru

SINYAL MEVCUT DEGIL!

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

Hata kodu 16777020:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

Hata kodu 16777022:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

Konfor

On kamera sistemi

3*

Hata kodu 1122664:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 1122672:

Hata kodu 1122665:

Konfor

Geri sliris kamerasi sistemi

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu 1113328:

On park yardim sensoru

KISITLANMIS FONKSIYON!

Konfor

Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru

Hata kodu 577:

Konfor

Isik kontrolii sol 2

Konfor

Isik kontrolii sag 2

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Hata kodu 196660:

Cam krikosu aktiatoru

TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

Acil cagri sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1644017:

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik koruması

Erisim ve start sistemi arayıizi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hata kodu 1312:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.11.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1436550	Araç Giriş Tarihi:	17.11.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.11.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8864 şasi nolu FORD TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.11.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1436550	Araç Giriş Tarihi:	17.11.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.11.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon >
Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.11.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1436550	Araç Giriş Tarihi:	17.11.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.11.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta komple koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Diğer notlar;

Araç yağ bakımı yapılmalı uyarısı veriyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.11.2025 12:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1436550	Araç Giriş Tarihi:	17.11.2025 12:06	Araç Çıkış Tarihi:	17.11.2025 12:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası