

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Rapor No: 06-01-1476013  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18

# Full Plus Ekspertiz



## 06EZK914



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1476013 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EZK914	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35128	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER52RS16029	Motor Gücü	91 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	MAVİ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	09-01-2025	Sonraki Muayene Tar.	21-11-2026
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Rapor No: 06-01-1476013  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Rapor No: 06-01-1476013  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1476013 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	-1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	76	0
2. Aks	64	75	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.013	0.843	16
2. Aks	1.5475	1.3935	9
El Freni	0.6335	1.1235	43

### Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	8,34 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	8,2 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	9,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	8,14 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Rapor No: 06-01-1476013  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 455 NM	Teker Torku 399 NM	Teker Gücü 69 KW	Test Hızı 113 km/h
Ruhsat Verisi Güç 91 KW	Test Sonucu Güç 81 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 89,01

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1476013 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
02.04.2026  
Arac:  
Ford Tourneo Courier 1.0i 12V GTDi EcoBoost  
Motor kodu:  
SFCE  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
WFO02NBER52RS16029 (kumanda Ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
02.04.2026 13:32:43/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Duratec EcoBoost CAN  
ABS  
ABS (CAN)  
Hava yastığı  
RCM Hava yastığı CAN  
Klima  
Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD  
Güvenlik  
Görüntü işleme modülü (A)  
Hata kodu U0420:  
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bag  
lantı  
ALINAN GECERSİZ VERİ  
Konfor  
Gateway modülü A CAN  
Konfor  
IPC gösterge panosu CAN  
Konfor  
Merkezi modül BCMii CAN  
Hata kodu B123B:  
ON SAG SINYAL LAMBASI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
SCCM Direksiyon sütunu modülü  
Konfor  
Telematik (CAN)  
Direksiyon  
Elektr. direksiyon CAN  
Hata kodu U0100:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U0121:  
ABS/cekiş kontrolüne CAN-Bus/baglanti  
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu U0415:  
ABS/cekiş kontrolüne CAN-Bus/baglanti  
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0415:  
ABS/cekiş kontrolüne CAN-Bus/baglanti  
MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI  
Hata kodu U2016:  
ECU  
YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!  
Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJİ  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Ses/Video  
ACM ses modülü CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1476013 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

WF02NBER52RS16029 şase nolu ve 06EZK914 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Rapor No: 06-01-1476013  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18

## Araç Resimleri



## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

## Diğer




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1476013 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 14:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçn yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat araçn görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz araçn kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, araçn formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, araçn km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi araçn resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen araçn daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi araçn hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası