

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1372794 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DTY965

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1372794 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34DTY965	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	64295	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMJ66540	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1372794 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar var. Logo söküm izleri mevcut, deformeler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ve deformeler var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Kontrol edilemedi.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deformeler ve hasarlar mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları var.
Şanzıman		Yağ kaçaqları var.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Kontrol edilemedi.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1372794 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	80	1
2. Aks	81	68	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.946	1.848	5
2. Aks	2.4	2.365	1
El Freni	1.948	1.754	9

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	3,75 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,75 mm	Kışlık



Lastik, ön > Deforme
Olmuş



Lastik, ön > Deforme
Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1372794 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 17:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1372794	Araç Giriş Tarihi:	08.05.2025 16:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.05.2025 17:35
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

08.05.2025

Arac:

Ford Tourneo Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

Z2GA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMM J66540 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.05.2025 17:27:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P083F:

KAVRAMA PEDALI SvicCI "A"/"B"

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRIK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGI VALFI-/GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K

ELEBEGI VALFI-/GAZ PEDALI SVICI "D"

HATALI SINYAL

Hata kodu P2138:

GAZ KELEBEGI VALFI-/SURUS PEDALI SENSORU YA DA GAZ

KELEBEGI VALFI-/SURUS PEDALI SVICI "D/E"

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P0068A:

ANA ROLE

Role cok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U300E:

Kontak anahtari "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6540 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 17:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1372794	Araç Giriş Tarihi:	08.05.2025 16:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.05.2025 17:35
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 17:35
Rapor No: 06-01-1372794
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:54

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 17:35



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 17:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1372794	Ara� Giriş Tarihi:	08.05.2025 16:54	Ara� Çıkış Tarihi:	08.05.2025 17:35
Mersis No:	0309073518100001				



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ara  boyasında deformeler mevcut.

Diğer notlar;

Ara  dıřı kirl  olduėundan dolayı g z ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Ara  genelinde logo ve logo s k m izleri mevcut. Ara  i i dolu olduėundan dolayı ilgili t m kontroller ger ekleřtirilemedi. Yaė ka aklarından dolayı dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 17:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1372794	Araç Giriş Tarihi:	08.05.2025 16:54	Araç Çıkış Tarihi:	08.05.2025 17:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası