

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Rapor No: 06-01-1406627  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22

# Full Plus Ekspertiz



## 06CMF652

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1406627 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FIAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                 |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Plaka                | 06CMF652          | Şanzıman Tipi | Manuel          |
| KM                   | 35457             | Yakıt Cinsi   | Dizel           |
| Şase                 | NM0MXXTACMMR00349 | Motor Gücü    | 73 kw           |
| Motor Hacmi          | 1499cc            | Marka         | Ford            |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Tourneo Courier |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2021            |
| Araç Tipi            | Kombi             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO         |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |                 |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Rapor No: 06-01-1406627  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                               |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler ve çizikler mevcut                           |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                      |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deformeler, çizikler ve kir mevcut                   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                      |
| Silecekler                                    |       |                                                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                      |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                            |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren disk ve balatalar aşınmış                    |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                      |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                      |
| Şanzıman                                      |       |                                                      |
| Diferansiyel                                  |       |                                                      |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                      |
| Park Sensörleri                               |       |                                                      |
| Araç Altı                                     |       |                                                      |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                                      |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                      |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                      |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                      |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                      |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1406627 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -2.3 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80      | 78      | 2        |
| 2. Aks | 59      | 85      | 26       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.584  | 1.4295 | 9         |
| 2. Aks                     | 1.0965 | 1.06   | 3         |
| El Freni                   | 1.602  | 1.4165 | 11        |

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/60/15 | 88H                | 5,52 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 195/60/15 | 88H                | 5,72 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/60/15 | 88H                | 4,89 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/60/15 | 88H                | 5,2 mm        | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Rapor No: 06-01-1406627  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 286                 | 247             | 47         | 114          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 73                  | 55              | 10         | 75,34        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.08.2025 15:22 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1406627    | Araç Giriş Tarihi: | 19.08.2025 14:38 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.08.2025 15:22 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

19.08.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMRO00349 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

19.08.2025 15:04:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJLI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ K

ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVİCİ "D"

HATALI SINYAL

Hata kodu U0167:

ECU VE İMMOBİLİZER ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P2687:

YAKIT İSİTİCİ SİSTEMİ

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

Hata kodu P0068A:

ANA RÖLE

Role çok erken açılıyor.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJLI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2300:

KOD VARYASYONU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0140:

SASİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1406627 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı          | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 29.03.2022   |                      | Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 1674.42        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Rapor No: 06-01-1406627  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Reflektör, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11  
Rapor No: 06-01-1406627 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2025 15:22  
Rapor No: 06-01-1406627  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2025 15:22



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

**Parça Grubu**

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 19.08.2025 15:22 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1406627    | Araç Giriş Tarihi: | 19.08.2025 14:38 | Araç Çıkış Tarihi: | 19.08.2025 15:22 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası