

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CHC823



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                      |                    |               |                 |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Plaka                | 06CHC823           | Şanzıman Tipi | Manuel          |
| KM                   | 50249              | Yakıt Cinsi   | Dizel           |
| Şase                 | NM0MXXTACMLT59436  | Motor Gücü    | 73 kw           |
| Motor Hacmi          | 1499cc             | Marka         | Ford            |
| Rengi                | BEYAZ              | Model         | Tourneo Courier |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN         | Model Yılı    | 2020            |
| Araç Tipi            | Kombi (Camlıvan**) | Ruhsat Sahibi | TAN OTO         |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı             |               |                 |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Çizikler mevcut                                                           |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                           |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Yakıcı madde izleri,deformeler,çizik ve kir mevcut                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                           |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                                           |
| Silecekler                                    |       |                                                                           |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                           |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                           |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Lastikler deforme                                                         |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön disklerde aşınma mevcut                                                |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                           |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor üst kapağı yağ kaçağı mevcut. Yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. |
| Şanzıman                                      |       |                                                                           |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                           |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                           |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                           |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                           |
| Araç Altı                                     |       | Tampon koruyucu alt plastiği hasarlı                                      |
| Akü                                           |       |                                                                           |
| Klima                                         |       |                                                                           |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Sol dikiz aynası camı hasarlı.                                            |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                           |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                           |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                           |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA    |
|----------|---------|
| 0.9 m/km | -3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 81      | 7        |
| 2. Aks | 78      | 81      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.3245 | 1.033 | 22        |
| 2. Aks                     | 0.8355 | 0.799 | 4         |
| El Freni                   | 1.58   | 1.492 | 5         |

### Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,63 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 195/60/15 | 88H                | 5,12 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,55 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/60/15 | 88H                | 4,78 mm       | Kışlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 73                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1403862 Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

12.08.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLT59436 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

12.08.2025 09:23:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K

ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVICI "D"

HATALI SINYAL

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 06.05.2022   |                      | Çarpışma     | Hayır             | 1136.34        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.08.2025 11:01 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1403862    | Araç Giriş Tarihi: | 12.08.2025 09:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.08.2025 11:01 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Rapor No: 06-01-1403862  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2025 11:01  
Rapor No: 06-01-1403862  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:39


Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2025 11:01



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Fren diskleri, ön - Aşınmış

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç koltuklarında kılıf olduğundan dolayı kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.08.2025 11:01 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1403862    | Araç Giriş Tarihi: | 12.08.2025 09:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.08.2025 11:01 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası