

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59
Rapor No: 06-01-1507726
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59

Full Plus Ekspertiz



06BH1443

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1507726 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06BH1443	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	52373	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMFT80058	Motor Gücü	70 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	GRI	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	01-09-2015	Sonraki Muayene Tar.	28-11-2026
Model Yılı	2015	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59
Rapor No: 06-01-1507726
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59
Rapor No: 06-01-1507726
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut. pandizot yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük kutup başında oksitlenme mevcut
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Gergi bilya hafif ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı sızdırma izleri mevcut servis kontrol

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1507726 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,2 m/km	-1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	78	8
2. Aks	60	69	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8505	1.8115	2
2. Aks	2.2585	2.2905	1
El Freni	1.427	1.8095	21

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1507726 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1507726 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

30.07.2026

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XVCA

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMFT80058 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.07.2026 13:14:36/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

RCM Hava yastığı CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

GPS modüllü CAN

Ses/Video

APIM Aksesuar arayüz modüllü CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.09.2023		ERP-Carpma	Hayır	41616.82	TL
14.06.2021		Carpma	Hayır	3269	TL
10.05.2019		ERP-Carpisma	Hayır	602.5	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59
Rapor No: 06-01-1507726
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.07.2026 14:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1507726 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 30.07.2026 14:59
Mersis No: 0309073518100001



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok




Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Pas



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Sızdırıyor



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta
Tampon, arka
Marşbiyel, sağ
Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı
Bağlantı ayağı - Değişmiş
Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar - Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.07.2026 14:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1507726	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2026 13:12	Araç Çıkış Tarihi:	30.07.2026 14:59
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı ve bagaj kapağı sökülüp takılmış, iç dış işlemleri boyalı. Sağ arka çamurluk C direk işlemleri boyalı. Ön panel bağlantı ayaklarında ufak ezik mevcut

Diğer notlar;

Yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor araç yağ değişimi yaptırın uyarısı vermektedir. Araç soğutma sıvası sızdırma mevcut servis kontrol ve genel bakım önerilir. Dyno test yapılmadı. .Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Araç fitillerinde hasar deforme mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.07.2026 14:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1507726	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2026 13:12	Araç Çıkış Tarihi:	30.07.2026 14:59
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası