

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DVL141

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

## Araç Bilgileri

|                         |                   |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Plaka                   | 06DVL141          | Şanzıman Tipi     | Manuel             |
| KM                      | 99472             | Yakıt Cinsi       | Dizel              |
| Şase                    | NM0LXXTACLPS47818 | Motor Gücü        | 73 kw              |
| Ruhsat Motor No         | PS47818           | Motor Hacmi       | 1499cc             |
| Marka                   | Ford              | Rengi             | BEYAZ              |
| Model                   | Tourneo Courier   | İlk Tescil Tarihi | 24-07-2023         |
| Sonraki Muayene Tar.    | 10-07-2026        | Model Yılı        | 2023               |
| Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 00-00-0000        | Araç Tipi         | Kombi (Camlıvan**) |
| Ruhsat Sahibi           | TAN OTO           | Kapı Sayısı       | 5 Kapı             |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Rapor No: 06-01-1417589  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Taş izleri, Ezik, çizik ve hasar mevcut               |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kir ve çizikler mevcut                       |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                       |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                       |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       |                                                       |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 4.2 m/km | -4.5 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 81      | 90      | 9        |
| 2. Aks | 74      | 82      | 8        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.571  | 1.385 | 11        |
| 2. Aks                     | 1.7825 | 1.687 | 5         |
| El Freni                   | 1.5015 | 1.551 | 3         |

### Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,56 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/60/15 | 88H                | 3,28 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,68 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/60/15 | 88H                | 3,44 mm       | Yazlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 330                 | 264             | 57         | 151          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 73                  | 72              | 14         | 98,63        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

18.09.2025  
Arac:  
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue  
Motor kodu:  
XXCB  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NMOLXXTACLPS47818 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
18.09.2025 11:22:19 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor PCM Dizel TDCI  
ABS  
ABS (CAN)  
Hava yastığı  
Hava yastığı RCM CAN  
Hata kodu B140D:  
Yolcu tarafı koltuk sırası 2 emniyet kemeri sensor  
i  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Gösterge panosu grubu IPC CAN  
Direksiyon  
Elektr. direksiyon CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 15.11.2023   |                      | Çarpma       | Hayır             | 0              | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Rapor No: 06-01-1417589  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1417589 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 11:32  
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ve sağ ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemlidir.

### Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.09.2025 11:32 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1417589    | Araç Giriş Tarihi: | 18.09.2025 10:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.09.2025 11:32 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası