

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.01.2026 16:04 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/10             |
| Rapor No:     | 06-01-2451142    | Araç Giriş Tarihi: | 30.12.2025 16:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.01.2026 16:04 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06DVM338



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-2451142 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                    |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Plaka             | 06DVM338          | Şanzıman Tipi        | Manuel             |
| KM                | 115741            | Yakıt Cinsi          | Dizel              |
| Şase              | NM0LXXTACLPY43066 | Motor Gücü           | 73 kw              |
| Motor Hacmi       | 1499cc            | Marka                | Ford               |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Tourneo Courier    |
| İlk Tescil Tarihi | 25-07-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 25-06-2026         |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Kombi (Camlıvan**) |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı             |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Rapor No: 06-01-2451142  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-2451142 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                            |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik, taş izi ve Çizik mevcut mevcut.                             |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                                   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Kir, deforme, Çizik ve hasar mevcut.                              |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                                   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                                   |
| Silecekler                                       |       | arka silecek çalışması hatalı sıvı ön kısımdan yere<br>dökülüyor. |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                                   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                                   |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Jant kapaklarında Çizik mevcut.                                   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                                   |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                                   |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                                                   |
| Şanzıman                                         |       | Debriyaj pedalı sert                                              |
| Diferansiyel                                     |       |                                                                   |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                                   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                                                   |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                                   |
| Araç Altı                                        |       |                                                                   |
| Akü                                              |       | Akü değerleri göremediği için akü testi yapılamadı.               |
| Klima                                            |       |                                                                   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                                                   |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                                   |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                                   |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                                   |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-2451142 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -3,5 m/km | 4,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 82      | 91      | 9        |
| 2. Aks | 87      | 75      | 12       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.6405 | 1.4775 | 9         |
| 2. Aks                     | 1.0185 | 0.8615 | 15        |
| El Freni                   | 1.065  | 0.957  | 10        |

### Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/65/15 | 91H                | 2,85 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 195/65/15 | 91H                | 3,51 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 195/65/15 | 91H                | 2,87 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/65/15 | 91H                | 3,46 mm       | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Rapor No: 06-01-2451142  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 259                 | 213             | 38         | 156          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 73                  | 53              | 23         | 72,60        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.01.2026 16:04 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-01-2451142    | Araç Giriş Tarihi: | 30.12.2025 16:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.01.2026 16:04 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

30.12.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOLXXTACLPY43066 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.12.2025 17:00:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

NMOLXXTACLPY43066 şase nolu ve 06DVM338 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.01.2026 16:04 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/10             |
| Rapor No:     | 06-01-2451142    | Araç Giriş Tarihi: | 30.12.2025 16:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.01.2026 16:04 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.01.2026 16:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-2451142 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 12.01.2026 16:04  
Mersis No: 0309073518100001


## Diğer



Motor, Hava filtresi kabı >  
Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş  
Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş İzi




Döşemeler/Kapaklar, Pandizot  
> Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar >  
Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı lambası yanıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.01.2026 16:04 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-2451142    | Araç Giriş Tarihi: | 30.12.2025 16:39 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.01.2026 16:04 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası