

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.12.2025 17:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1448647    | Araç Giriş Tarihi: | 23.12.2025 17:05 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.12.2025 17:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06DVK914



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1448647 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |                    |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Plaka             | 06DVK914          | Şanzıman Tipi        | Manuel             |
| KM                | 98196             | Yakıt Cinsi          | Dizel              |
| Şase              | NM0LXXTACLPY43110 | Motor Gücü           | 73 kw              |
| Marka             | Ford              | Motor Hacmi          | 1499cc             |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Tourneo Courier    |
| İlk Tescil Tarihi | 24-07-2023        | Sonraki Muayene Tar. | 22-06-2026         |
| Model Yılı        | 2023              | Araç Tipi            | Kombi (Camlıvan**) |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı             |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Rapor No: 06-01-1448647  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1448647 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                                |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik, çizik, taş izi ve standart dışı onarım mevcut.  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Kir ve çizik mevcut.                                  |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                                       |
| Silecekler                                       |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Jant kapağı seti çizik.                               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                      |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       | Hava filtresi plastik boru hasarlı.                   |
| Şanzıman                                         |       |                                                       |
| Diferansiyel                                     |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       | Anten sökülüş, yok.                                   |
| Park Sensörleri                                  |       |                                                       |
| Araç Altı                                        |       | Motor alt muhafaza hasarlı.                           |
| Akü                                              |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                            |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       | Ön cam taş vuruğu mevcut.                             |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1448647 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 4.3 m/km | 4.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 90      | 89      | 1        |
| 2. Aks | 77      | 80      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.389  | 2.2845 | 4         |
| 2. Aks                     | 2.1585 | 2.0935 | 3         |
| El Freni                   | 1.5265 | 1.611  | 5         |

### Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,27 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/60/15 | 88H                | 3,56 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/60/15 | 88H                | 3,22 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/60/15 | 88H                | 3,51 mm       | Yazlık |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1448647 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 305                 | 263             | 57         | 149          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 73                  | 72              | 15         | 98,63        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.12.2025 17:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1448647    | Araç Giriş Tarihi: | 23.12.2025 17:05 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.12.2025 17:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOLXXTACLPY43110 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

23.12.2025 17:43:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

NMOLXXTACLPY43110 şase nolu ve 06DVK914 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Rapor No: 06-01-1448647  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51

## Araç Resimleri



## Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1448647 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:05 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Hava filtresi kabı > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceTavan, Tavan > Standart Dışı sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.12.2025 17:51 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1448647    | Araç Giriş Tarihi: | 23.12.2025 17:05 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.12.2025 17:51 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası