

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24
Rapor No: 06-01-2500893
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24

Full Plus Ekspertiz



06FS2036

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FS2036	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	177341	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0XXXTTGXFS15330	Motor Gücü	114 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2198cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
İlk Tescil Tarihi	20-08-2015	Sonraki Muayene Tar.	30-09-2026
Model Yılı	2015	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24
Rapor No: 06-01-2500893
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		hasarlar, boya atması, standart dışı onarım ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ezik, çizik, kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sinyal lamba camları, sağ reflektör ve sol arka lamba camı hasarlı.
Silecekler		Deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik 2015 tarih. lastiklerde çatlaklar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Mülimedya ekran camı çatlaklar mevcut.
Park Sensörleri		
Araç Altı		lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediğinden akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi ve taş vurukları mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak harici se mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı sızdırma ızleri görüldü kontrol önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	6,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	6,7 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:

Faks:

E-mail:

İnternet;

03.07.2026

Araç:

Ford Transit 2.2 16V TDCi FWD

Motor kodu:

CVF5

Üretim yılı;

17-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NMOXXXTTGXFS15330 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.07.2026 12:54:57 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0671:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0672:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS (CAN)

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Konfor

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Hata kodu CO04A:

FREN BALATASI ASINMA SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

IPC gosterge panosu CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL
07.10.2022		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	8377.84	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2026 14:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2500893	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 12:52	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2026 14:24
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastiği, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24
Rapor No: 06-01-2500893
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Kırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış




Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24
Rapor No: 06-01-2500893
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Onaysız



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Etiket
Yapıştırılmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2500893 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 12:52 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 14:24
Mersis No: 0309073518100001



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Tampon, ön

Taban

Parça ve Hasar

Ön tampon - Ayarsız

Paspaslar - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç fitillerinde hasar Çizik ve deforme mevcut. Motor kaputu folyo söküm izi mevcut, ara, boya deseninde solma ve bozulmalar mevcut

Diğer notlar;

Araçta folyo kaplamalar mevcut folyo kapma olan kısımlarda gözle boya kusur kontrolü yapılmadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2026 14:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2500893	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 12:52	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2026 14:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası