

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



05AAS237

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	05AAS237	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	398952	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0LXXTFL4L31993	Motor Gücü	85 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2402cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-14	Model Yılı	2005
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik pas hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir deforme mevcut i
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Hasarlı stantlar dışı ONARIM mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lambalar HASARLI deforme olmuş.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Torpedo kapakları standart dışı onarım.
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı lastikler deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		Yağ terletmesi mevcut.
Direksiyon Sistemi		Direksiyon pompası yağ kaçağı mevcut. Direksiyon simidi deforme.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0
El Freni	0	0	0

Verimlilik

NaN

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16	116R	3,29 mm	Kışlık
Sol Arka	215/75/16	116R	2,52 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/75/16	116R	2,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/75/16	116R	3,27 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Hasarlı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
401	355	52	98
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	61	14	71,76
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.12.2024
Arac:
Ford Transit 2.4 16V TDi Bus
Motor kodu:
D2FE
Üretim yılı;
00-02
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
05AAS227
VIN:
Test edilmiş:
27.12.2024 10:27:10 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.02.2022		KTTCarpma	Hayır	0	TL
23.09.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2024 11:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1324910	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2024 10:30	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2024 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13
Rapor No: 06-01-1324910
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13



Kaporta, Ön Panel > Sabitlemesi Hatalı



Arka aks, Diferansiyel kapağı > Yağ Kaçağı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Pas



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Pas



Motor, Yakıt deposu bağlantısı > Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13
Rapor No: 06-01-1324910
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13



Kaporta, B-direk, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Hidrolik pompası > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, iç > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kaporta, A-direk, sağ > Pas



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Pas



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Standart Dışı Onarım



Kaporta, A-direk, sol > Pas



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 11:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1324910 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 11:13
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Standart Dışı Onarım



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Standart Dışı Onarım



Pano/Göstergeler, Torpido gözü kapağı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı kolu, iç > Sabitlemesi Hatalı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Standart Dışı Onarım



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	B-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	Ön Panel - Değişmiş
Kaporta	B-direk, sol - Değişmiş
Motor kaputu	Motor kaputu - Hasarlı
Kaporta	Sol Ön Şase - Hasarlı
Tampon, arka	Arka tampon - Hasarlı
Kaporta	B-direk, sol - Hasarlı
Kalorifer/Klima	Havalandırma ızgarası - Hasarlı
Tavan	Tavan - Pas

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç koltuklarında kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü yapılamadı. Sol ön çamurluk sökülmüş takılmış. Ön panel bağlantı ayağı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2024 11:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1324910	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2024 10:30	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2024 11:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası