

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BMJ286



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BMJ286	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	156204	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0XXXTTGXKL48451	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-17	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Kamyonet (Panelvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	2 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, çizik,kirli ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ sinyal lambası ve sol arka lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut, Turboda hafif harici ses mevcut.
Şanzıman		Debriyaj aşınmış ve sert
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Klima soğutmuyor
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma suyu eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	121R	9,11 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	121R	8,64 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	121R	9,07 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	121R	8,75 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.07.2025

Araç:

Ford Transit 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD

Motor kodu:

YNF6

Üretim yılı;

17-19

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOXXXTTGXKL48451 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.07.2025 11:40:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0073:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK GUCLU

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu B1081:

Suruçi tarafı kalorifer kelebek kapagi aktiiatoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1086:

Hava dağıtım valfi aktiiatori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B10F3:

ON SOL YAN SINYALLER

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B10F4:

ON SAG YAN SINYAL LAMBALARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1531:

HAFIZA 1 ERISIM DUGMESI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1532:

HAFIZA 1 ERISIM DUGMESI

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U3000:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.04.2024		ERPÇarpma	Hayır	67450.64	TL
29.12.2023		Çarpma	Hayır	0	TL
07.05.2020		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	2500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.07.2025 11:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1396912	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2025 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	23.07.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55
Rapor No: 06-01-1396912
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kaporta, D-direk, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55
Rapor No: 06-01-1396912
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kaporta, D-direk, sol > Ezik



Kaporta, D-direk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.07.2025 11:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1396912 Araç Giriş Tarihi: 23.07.2025 11:12 Araç Çıkış Tarihi: 23.07.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kalorifer/Klima

Şanzıman

Fren sistemi

Motor

Parça ve Hasar

Kalorifer/Klima - Arızalı

Debriyaj - Aşınmış

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Turbo - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.07.2025 11:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1396912	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2025 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	23.07.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı civatası işlemli

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ , FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Direksiyonda kılıf olduğundan dolayı gözle kusur tespiti yapılamadı Araç yüksekliğinden dolayı tavan boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.07.2025 11:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1396912	Araç Giriş Tarihi:	23.07.2025 11:12	Araç Çıkış Tarihi:	23.07.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası