

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 15:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1507118	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 15:46
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CSZ319

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1507118 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CSZ319	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	194209	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0EXXTTREM42339	Motor Gücü	125 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
İlk Tescil Tarihi	30-11-2021	Sonraki Muayene Tar.	28-11-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46
Rapor No: 06-01-1507118
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1507118 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izleri, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı, Sağ reflektör hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı terletmeler mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		direksiyon hareketinde titreme boşluk ve ses mevcut. servis kontrol
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		akü değerleri görülemedi.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi, taş vuruğu mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1507118 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/75/16C	107R	7,4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/75/16C	107R	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/75/16C	107R	7,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/75/16C	107R	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1507118 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 15:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1507118	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 15:46
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

28.07.2026

Araç:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV FWD VA
N

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NMOEXXTTREM42339 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.07.2026 15:08:34 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P225C:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

SINYAL ÇOK GÜÇLÜ

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P225C:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

SINYAL ÇOK GÜÇLÜ

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Güvenlik

Park asistanı PAM CAN

Konfor

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

SCCM Direksiyon sütunu modülü

Ses/Video

ACM ses modülü CAN

Ses/Video

RTM Radyo CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 15:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1507118	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 15:46
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NM0EXXTTREM42339 şase nolu ve 06CSZ319 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 15:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1507118	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 15:46
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1507118 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 15:46
Rapor No: 06-01-1507118
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:05

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 15:46



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Çizik

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 15:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1507118	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 15:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası