

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 15:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1511473	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 14:21	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 15:18
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BT0645



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06BT0645	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100603	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0XXXTTGXFD30191	Motor Gücü	114 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2198cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
İlk Tescil Tarihi	11-05-2015	Sonraki Muayene Tar.	23-01-2027
Model Yılı	2015	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18
Rapor No: 06-01-1511473
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izi, boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ezik, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camları hasarlı. Ön far camları solmuş.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön jant kapağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disk ve balataları aşınma mevcut , kullanıma uygun seviyede
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzozdan duman çıkışı mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	121N	4,7 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	121N	3,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16C	121N	4,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16C	121N	3,6 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol ön >
Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 15:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1511473	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 14:21	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 15:18
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

13.08.2026

Araç:

Ford Transit 2.2 16V TDCi FWD

Motor kodu:

CVF5

Üretim yılı;

17-17

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOXXXTTGXFD30191 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.08.2026 14:28:21/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0672:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0673:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0674:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0422:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

Direksiyon acisi sensorii SASM CAN

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Konfor

BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN

Hata kodu C111B:

Sol fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

IPC gösterge panosu CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.12.2016		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	4356.09	TL
21.11.2015		Park Halinde Çarpılma	Hayır	460.29	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 15:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1511473	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 14:21	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 15:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1511473 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.08.2026 15:18
Rapor No: 06-01-1511473
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:21

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2026 15:18



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

Parça Grubu

Kaporta
Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Sol Üst Frangart - Boyalı
Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sol üst frangart arka çamurluk değişimi kaynaklı kaynak işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Koltuklar kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.08.2026 15:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1511473	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2026 14:21	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2026 15:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası