

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1434725 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EYY193

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1434725 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EYY193	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	13941	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0AXTTTARS05580	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ (Buz)	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-26	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1434725 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Kirli.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda çatlak mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1434725 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/75/16	107R	8,76 mm	4 Mevsim
Sol Arka	195/75/16	107R	8,73 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	195/75/16	107R	8,69 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	195/75/16	107R	8,68 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahellesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1434725 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1434725	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 10:24	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
05.11.2025
Araç: Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV FWD VAN
Motor kodu: BLFC
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMOAXXTTRARS05580 (kumanda ünitesinden okunan)
)
Test edilmiş: 11.11.2025 10:41:26 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1
Hata kodu U0265:
Görüntü işlem sensörü A için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİŞİM!
ABS ABS (CAN) 1
Hata kodu U023A:
GORUNTU ISLEME MODULU A
HATALI İLETİŞİM!
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0
Konfor Merkezi modül BCMii CAN 1
Hata kodu B1218;;
UZAKTAN KUMANDA
Hatalı tanımlama kodu.
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Konfor Görüntü işleme modülü (A) 1
Hata kodu U0420:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor Telematik (CAN) 0
Ses/Video Radyo RTM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5580 şasi nolu FORD TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-03-1434725	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 10:24	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 10:48
Rapor No: 06-03-1434725
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:24

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 10:48



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer



Camlar, Ön cam > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-03-1434725	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 10:24	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kapalı kasa kamyonet olduğundan dolayı test hattı ve lift alanına alınamamıştır buna bağlı olarak mekanik ve diğer kontroller yapılamamıştır. (Tan oto personeli Mustafa Çınar'ın bilgisi mevcuttur). Direksiyonda harici kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü yapılamamıştır. Araç dışı kirli olduğundan ve ışık yetersiz olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 10:48	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1434725	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 10:24	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 10:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası