

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Rapor No: 06-01-1243945  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52

# Full Plus Ekspertiz



## 06DHR211

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-01-1243945 Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DHR211	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79587	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0AXTTTRANR61218	Motor Gücü	125 kw
Ruhsat Motor No	NR61218	Motor Hacmi	1995cc
Marka	Ford	Renği	BEYAZ
Model	Transit	İlk Tescil Tarihi	01-11-2022
Sonraki Muayene Tar.	21-10-2024	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	2 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Rapor No: 06-01-1243945  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastik yük endeksleri farklı. Stepne yok.
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1243945 Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.1 ! m/km	3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	67	4
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.572	2.463	4
2. Aks	1.587	1.8155	12
El Freni	2.144	2.35	8

### Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16	121R	5,67 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16	115R	5,34 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16	121R	5,78 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16	115R	5,21 mm	Kışlık

### Parça

Stepne

### Hasar

Sökülmüş-Yok

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Rapor No: 06-01-1243945  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52

## Dinamometre Ölçüm Değeri

Ölçülen Motor Torku 208 NM	Teker Torku 190 NM	Teker Gücü 54 KW	Test Hızı 73 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 60 KW	Kayıp Güç 7 KW	Performans % 48,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1243945 Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

29.03.2024  
Araç: Ford Transit Custom V362 2.016VTDCi EcoBlue  
mHEV FWD Bus  
Motor kodu: BLFC  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası: 06DHR211  
VIN: NMOAXTTTRANR61218 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 29.03.2024 13:19:47 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Motor PCM Dizel TDCI  
ABS ABS (CAN)  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN)  
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)  
Konfor Merkezi modül BCMii CAN  
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN  
Konfor Görüntü işleme modülü (A)  
Konfor Gateway modülü A CAN  
Konfor Direksiyon sütunu modülü  
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN  
SesNideo Radyo RTM CAN OOOOOOOOOOOO  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

NM0AXTTTRANR61218 şase nolu ve 06DHR211 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Rapor No: 06-01-1243945  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2024 13:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1243945 Araç Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2024 13:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası