

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CRH419



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.  
(MERKEZ FORD)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06CRH419          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 35624             | Yakıt Cinsi   | Dizel   |
| Şase                 | NM0CXXTTRCMK10923 | Motor Gücü    | 125 kw  |
| Marka                | Ford              | Motor Hacmi   | 1995cc  |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Transit |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2021    |
| Araç Tipi            | Kamyonet          | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Boya atması, ezik ve çizikler mevcut.                 |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme ve çizikler mevcut.                           |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Sağ arka jant kapağı yok.                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçağı mevcut.                                    |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       | Lifte alınamadı.                                      |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                       |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

| Verimlilik |
|------------|
| -          |

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat | Dış Derinliği | Tip |
|----------|------|---------------|-----|
| Sol Ön   | -    | - mm          | -   |
| Sol Arka | -    | - mm          | -   |
| Sağ Ön   | -    | - mm          | -   |
| Sağ Arka | -    | - mm          | -   |

| Parça                 | Hasar        |
|-----------------------|--------------|
| Jant kapağı, sağ arka | Sökülmüş-Yok |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 125                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.06.2025 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1384669    | Araç Giriş Tarihi: | 18.06.2025 15:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.06.2025 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

18.06.2025

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV  
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTTRCMK10923 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.06.2025 16:02:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P049D:

Egzoz gazı geri dönüşüm sistemi A

TOLERANSIN DISINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu B00D5:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu C1B14:

VOLTAJ BESLEME SENSORLERİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11E5:

SOL HAVA DAGITIM FLAPİ MOTOR POTANSİYOMETRESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11E7:

Aktlör sensörü hava dağıtım flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B10F3:

ON SOL YAN SINYALLER

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon iitunu modüllü

Hata kodu B124E:

Silecek kolu anahtar paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B124E:

Silecek kolu anahtar paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 03.09.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |
| 16.05.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 2790           | TL                         |
| 20.01.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |
| 14.01.2023   |                      | Çarpışma     | Hayır             | 2447.96        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.06.2025 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1384669    | Araç Giriş Tarihi: | 18.06.2025 15:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.06.2025 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Rapor No: 06-01-1384669  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik




Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 16:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1384669 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 16:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çatlak



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

## Notlar

### Diğer notlar;

araç lifte alınamadığından, fren süspansiyon ve DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 18.06.2025 16:25 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1384669    | Araç Giriş Tarihi: | 18.06.2025 15:59 | Araç Çıkış Tarihi: | 18.06.2025 16:25 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası