

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CKU361

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CKU361	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	278930	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLY67606	Motor Gücü	125 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-05	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO FORD
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri , standart dışı onarım ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir ve hasarlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Düğmelerde deformeler mevcut
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön silecek lastikleri deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		Kablo demeti onaysız
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Pano orta deforme
Lastik ve Jantlar		Sağ jant kapağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Sarsıntı, yağ kaçağı ve turbo ses yapıyor
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		Ön 6 köşe takozu hasarlı
Direksiyon Sistemi		Yağ kaçağı mevcut. Boşluk mevcut
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Anten hasarlı
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza sökülüş yok
Akü		Akü değerleri okunamadı
Klima		Klima boruları sabitlemesi hatalı
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz manifoldu kaçırıyor.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-


Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren sistemi > Uyarı
Lambası Yanıyor



Fren sistemi > Uyarı
Lambası Yanıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler


Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/R16C	121R	6,58 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/R16C	121R	4,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/R16C	121R	6,59 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/R16C	121R	4,55 mm	Kışlık



Jant göbeği kapağı, ön
sağ > Hasarlı



Lastik, sol arka >
Deforme Olmuş



Lastik, sağ ön > Deforme
Olmuş

Parça	Hasar
Jant kapağı seti	Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/17
Rapor No:	06-01-1506289	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
24.07.2026
Araç: Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlu
e mHEV FWD Bus
Motor kodu: BLFC
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMOCXXTTCLY67606 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 24.07.2026 14:57:36 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 4
Hata kodu U029E:
NOx SENSÖRÜ "B"
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu P22FB:
NOx SENSÖRÜ 1 SIRA 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U029E:
NOx SENSÖRÜ "B"
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu P22FB:
NOx SENSÖRÜ 1 SIRA 1
Fonksiyon hatalıdır.
Motor Motor PCM Dizel TDCI 2
Hata kodu P22FB:
NOx SENSÖRÜ 1 SIRA 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U029E:
NOx SENSÖRÜ "B"
BOZUK İLETİŞİM
ABS ABS (CAN) 2
Hata kodu COO4A: o.
FREN BALATASI AŞINMA SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0001:
Yüksek Hızlı CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Hava yastığı
Klima
Konfor
Hata kodu B1D00:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1D01:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B124A:
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B124B:
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1248:
SİNYAL LAMBASI ARKA SAĞ
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Konfor
Konfor
Konfor
Ses/Video

Ses/Video
EE | 2 Le . e .
LI
Hava yastığı
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN
(CAN)
IPC gösterge panosu CAN
Gateway modülü A CAN
SCCM Direksiyon sütunu modülü
ACM ses modülü CAN
RTM Radyo CAN
o
0
5
öö 000
EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/17
Rapor No: 06-01-1506289 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.08.2024		Carpma	Hayır	0	TL
06.03.2023		Carpma	Hayır	0	TL
01.02.2022		Carpma	Hayır	0	TL
30.08.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/17
Rapor No:	06-01-1506289	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23

Sayfa: 10/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05



Farlar, Far camı, sol > Çizik




Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23

Sayfa: 11/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05

Vuruk



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Standart Dışı Onarım




Tavan, Tavan > Pas




Camlar, Ön cam > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon kutusu > Yağ Kaçağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23

Sayfa: 12/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05



Arka aks, Diferansiyel, arka aks
> Çatlak



Egzoz sistemi, Katalitik
konvertör > Hasarlı



Motorsoğutması, Kayış >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon >
Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası cercevesi > Standart
Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Kablo
demeti > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Solmuş



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Solmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23

Sayfa: 13/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05




Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Sabitlemesi Hatalı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Sabitlemesi Hatalı




Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Pano/Göstergeler, Kablo demeti > Onaysız



Pano/Göstergeler, Kablo demeti > Onaysız



Pano/Göstergeler, Kablo demeti > Onaysız



Pano/Göstergeler, Kablo demeti > Onaysız



Pano/Göstergeler, Kablo demeti > Onaysız

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23


Sayfa: 14/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05



Motor, Hava filtresi kabı > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sağ Podye Sacı > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Sabitlemesi Hatalı



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 16:05
Rapor No: 06-01-1506289
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:23

Sayfa: 15/17
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 16:05



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası
Yanıyor

Parça Grubu

Fren sistemi

Döşemeler/Kapaklar

Motor

Motor

Motor

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Bagaj kapağı, iç döşemesi - Hasarlı

Egzoz manifoldu - Hava Kaçağı

Motor - Sarsıyor

Turbo - Ses Yapıyor

Korna - Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	16/17
Rapor No:	06-01-1506289	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka lastiğin marka modeli diğerlerinden farklıdır

Diğer notlar;

Motor kaputu ve sağ ön çamurluk vidaları işlemlidir.Araç genelinde ezikler,çizikler,taş izleri,hasarlar ve standart dışı onarımlar mevcut.Araç genişliğinden dolayı test hattına alınamadı. Koltuklarda ve direksiyonda kılıf olduğundan dolayı gözle hasar kusur testi yapılamadı. Motor kaputu iç dış işlemlidir. İç dikiz aynası standart dışı onarım. Motor kaputunda kaputu dodik olan bölümde gözle kusur tespiti yapılamadı. Sağ tampon arkası çamurluk arası sacları ezik. Kapı basamaklarında koruma folyosu mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 16:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	17/17
Rapor No:	06-01-1506289	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 16:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası