

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12

Full Plus Ekspertiz



34GM0456



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34GM0456	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	145917	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0HXXTTGHGT34665	Motor Gücü	114 kw
Motor Hacmi	2198cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Custom
İlk Tescil Tarihi	09-01-2017	Sonraki Muayene Tar.	23-09-2026
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Kombi (Minibüs**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yoğun dolu izleri, ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	lastiklerde aşınma ve çatlamlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	disklerde aşınma mevcut
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü	BAKIM GEREKLİ	akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	BAKIM GEREKLİ	Kayış kasnak ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	2,23 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	5,1 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	2,32 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	5,21 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;
25.03.2026
Arac:
Ford Transit 2.2 16V TDCi FWD
Motor kodu:
CRF5
Uretim yili;
13-16
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOHXXTTGHGT34665 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmiş:
25.03.2026 12:59:17/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu U0001:
Yiksek Hizli CAN-BUS
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U0001:
Yiksek Hizli CAN-BUS
Fonksiyon hatalidir.
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu U0120:
MARS ALTERNATORU KONTROL MODULU
ECU ILE ILETISIM YOK
Hata kodu P0672:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U0001:
Yiksek Hizli CAN-BUS
Fonksiyon hatalidir.
ABS
ABS (CAN)
Hata kodu P1708:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
ABS
Direksiyon acisi sensorii SASM CAN
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Givenlik
Goriunti isleme modilii (A)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Hata kodu B1D00:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U100F:
Akl izleme sensoru B ile CAN iletisimi
ILETISIM YOK
Konfor

IPC gosterge panosu CAN
Hata kodu U0073:
ARAC ILETISIMI HATTI A
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U0244:
Otomatik katlanir basamak
BOZUK ILETISIM
Ses/Video
GPS modilii CAN
Ses/Video
On kontrol elemani/ekran (FCDIM)
Ses/Video
ACM ses modilii CAN
Hata kodu B1A001:
HOPARLOR 1
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
APIM Aksesuar arayuz modilii CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.01.2025		ERP-Çarpisma	Hayır	19000	TL
09.10.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	72679.92	TL
21.10.2022		ERP-Carpma	Hayır	8621.34	TL
18.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL
24.01.2022		Carpma	Hayır	0	TL
19.02.2021		Carpma	Hayır	0	TL
02.04.2020		Carpma	Hayır	0	TL
06.11.2019		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Ezik



Tavan, Ön cam direği, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12
Rapor No: 06-01-1473297
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Islak-Nemli




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Pas



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Kaporta
Dikiz aynası, sağ

Parça ve Hasar

Sağ Üst Frangart - Boyalı
Dış dikiz aynası kapağı - Sabitlemesi Hatalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Kapı gergileri ses yapıyor. Sağ arka çamurluk işlemlili boyalı.

Diğer notlar;

Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. stop-start aktif olmuyor devre dışı. Araç elektrikli basamak uyarısı vermektedir. fonksiyon aktif. Araç genelinde yoğun dolu hasarı izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2026 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/13
Rapor No: 06-01-1473297 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2026 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası