

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.06.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/14
Rapor No:	06-01-1499638	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	30.06.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06JNC35

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1499638 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06JNC35	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	678479	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0DXXTTFD8C15311	Motor Gücü	147 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	3198cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-15	Model Yılı	2009
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/14
Rapor No: 06-01-1499638 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, boya atmaları, hasarlar ve paslanmalar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir , standart dışı onarımlar ve hasarlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Orta pano hasarlı ve araç içi düğmelerde standart dışı onarımlar mevcut
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ ve sol ön far camları solmuş. Arka lamba camı sağ hasarlı.
Silecekler		Silecek lastiği deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		Motor içi kablo demeti standart dışı onarım.
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik marka modelleri farklı ve jantlarda boya atmaları mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		El freni mekanizması arızalı
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorda üfleme mevcut. Sarsıntılı çalışma ve enjektör sesli çalışma mevcut
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut. Debriyaj sert
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon kutusunda boşluk ve körüklerde deforme mevcut
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç altı paslanmalar mevcut. Araç altı pütür ve çürümeler mevcut
Akü		Akü verileri okunamadı
Klima		Havalandırma ızgaralarında hasar mevcut
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı deforme
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sistemi hortumlarında standart dışı onarımlar mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1499638 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/70/16C	106B	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/70/16C	106B	7,41 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/70/16C	106B	6,41 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/70/16C	106B	7,4 mm	Yazlık



Stepne > Sökülmüş-Yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1499638 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
147	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.06.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/14
Rapor No:	06-01-1499638	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	30.06.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
30.06.2026
Araç: Ford Transit 3.2 20V TDCi
Motor kodu: SAFA
Üretim yılı: 08-12
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMODXXTTFD8C15311 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.06.2026 09:27:36 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Denso CAN 2
Hata kodu P037D:
ÖN KIZDIRMA SİSTEMİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P0704:
Debriyaj pedalı müşiri
HATALI SİNYAL
ABS TRWEBC450 CAN 0
ABS ABS (CAN) 3
Hata kodu P0704:
Debriyaj pedalı müşiri
HATALI SİNYAL
Hata kodu C1137:
Geri vites şalteri/geri vites lambası kontrol ünit
esi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0401: i
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Hava yastığı RCM Hava yastığı ISO 0
Konfor IPC gösterge panosu CAN 0
Konfor Merkezi modül BCMii CAN 2
Hata kodu P0704:
Debriyaj pedalı müşiri
HATALI SİNYAL
Hata kodu B109B:
Plaka lambası
Fonksiyon hatalıdır.
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Ses/Video
EE | 2 Le . e .
ACM ses modiii CAN
EE =

Tramer Sorgulaması

NM0DXXTTFD8C15311 şase nolu ve 06JNC35 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 7/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 8/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kaporta, Sol Podye Sacı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Pano > Hasarlı



Motor kaputu, Amblem > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Marka/Model Yazısı > Sökülmüş-Yok



Arka bölüm, Arka sac/panel > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas



Şanzıman, Diferansiyel, arka aks > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Diferansiyel, arka aks > Yağ Kaçağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Motorsoğutması, Radyatör > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Kaporta, D-direk, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Kaporta, D-direk, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Boyası Atmış



İlave sinyal lambaları, ilave
sinyal lambası, sağ ön > Çatlak



Farlar, Far camı, sol >
Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Elektrik donanımı/Pano, Kablo
demeti > Standart Dışı Onarım

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Kayış > Deforme Olmuş



Motorsoğutması, Hortumlar > Standart Dışı Onarım



Motorsoğutması, Hortumlar > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, İç aydınlatma, ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Deforme Olmuş



Kalorifer/Klima, Havalandırma izgarası sabitlemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım




Taban, Taban halısı > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03
Rapor No: 06-01-1499638
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.06.2026 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1499638 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:24 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 11:03
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	D-direk, sağ - Lokal Boya
Motor kaputu	Kilit mekanizması - Arızalı
Fren sistemi	El fren sistemi - Arızalı
Motor	Motor - Arızalı
Bagaj kapağı/kapısı	Kilit mekanizması - Arızalı
Motor	Motor - Sarsıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka modellerinde farklılık göstermektedir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur boya testi yapılamadı. Araç genelinde ezik çizik paslanma ve boya atmaları mevcut. araç genişliğinden dolayı test hattına alınamamıştır. Araç yüksekliğinden dolayı tavan ve frangartlarda boya ve kusur kontrolü yapılamamıştır. Bagaj kapısı açılmadığından dolayı değişen ve boya kontrolü yapılamadı. Motor kaputunda etiket söküm izleri mevcut. Sol ön çamurluk ve ön panel bağlantı civatalarında işlem mevcut. Motorda üfleme mevcut. Çakılı şase pas ve okunamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç altı pütür, yalıtım ve çürümeler mevcut. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.06.2026 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1499638	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 09:24	Araç Çıkış Tarihi:	30.06.2026 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası