

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06BVJ661

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
OTONOMİ)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                |
|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Plaka                | 06BVJ661          | Şanzıman Tipi | Manuel         |
| KM                   | 29571             | Yakıt Cinsi   | Dizel          |
| Şase                 | NM0YXXTTGYLR04640 | Motor Gücü    | 77 kw          |
| Motor Hacmi          | 1995cc            | Marka         | Ford           |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Transit Custom |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-02-07        | Model Yılı    | 2020           |
| Araç Tipi            | Panelvan          | Ruhsat Sahibi | TAN.OTO        |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |                |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                        |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Etiket mevcut, Etiket söküm izleri ,hasar, çizik, ezik mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       | Sol koltuk mekanizma plastiği eksik                           |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli ve çizik                                                |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                               |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                               |
| Silecekler                                    |       |                                                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                               |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                               |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                               |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                               |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                               |
| Şanzıman                                      |       |                                                               |
| Diferansiyel                                  |       |                                                               |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                               |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                               |
| Park Sensörleri                               |       |                                                               |
| Araç Altı                                     |       | Araç lifte alınamadığından araç altı kontrolleri yapılamadı   |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.         |
| Klima                                         |       |                                                               |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                               |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                               |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                               |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

| Verimlilik |
|------------|
| -          |

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/65/16 | 109T               | 7,61 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 215/65/16 | 109R               | 6,91 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 215/65/16 | 109T               | 7,44 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 215/65/16 | 109R               | 6,8 mm        | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 77                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV  
FWD Bus

Motor kodu:

BJFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOYXXTTGYLR04640 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.06.2025 15:16:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P250F:

Motor yağ seviye sensörü

YAG SEVİYESİ ÇOK DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu B1C83:

Arka cam rezistans rolesi

ARIZALI ELEKTRİK KONTROL DEVRESİ!

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B109B:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B130F:

KONTAK ANAHTARI, AKSESUAR KONUMU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0230:

Yakıt pompası temel akım devresi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1310:

KONTAK ANAHTARI, ACIK/CALISTIRMA KONUMU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1472:

FAR AMPULU GIRISI

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile  
CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile  
CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu B1131:

SİLECEK MOTORU ECU'SU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1387737 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı          | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 11.04.2021   |                      | Park Halinde Çarpılma | Hayır             | 3113.02        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Rapor No: 06-01-1387737  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:43  
Rapor No: 06-01-1387737  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 15:11

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:43

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

## Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk ayar tuşları, sol ön > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.06.2025 15:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1387737    | Araç Giriş Tarihi: | 26.06.2025 15:11 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.06.2025 15:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Lastik ile ilgili notlar;

Önler goodyear arkalar Lassa

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Etiket söküm izleri mevcut.

### Diğer notlar;

Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı Araç lifte alınamadığı için araç altı kontrolleri fren süspansiyon yanal kayma ve Dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.06.2025 15:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1387737    | Araç Giriş Tarihi: | 26.06.2025 15:11 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.06.2025 15:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası