

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 10:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1504684	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 09:44	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 10:32
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CJE891

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CJE891	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	35147	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYLT52030	Motor Gücü	77 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Custom
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ,standart dışı onarım ve hasarlar
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deforme , kir ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ ve sol far camları çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Araç sağ ön pano deforme
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları Çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza yok
Akü		Akü değerleri okunamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.7 m/km	-3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	64	1
2. Aks	27	34	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	129	128	0
2. Aks	114	126	9
El Freni	108	202	46

Verimlilik

16

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R16	108R	6,4 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/R16	108R	9,27 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/R16	108R	6,41 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/R16	108R	9,28 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
20.07.2026
Araç: Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlu
e mHEV FWD Bus
Motor kodu: BJFC
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMOYXXTTGYLT52030 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 20.07.2026 09:50:20 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 3
Hata kodu P24A2:
Kurum partikül filtresi
REJENERASYON TAMAMLANMADI
Hata kodu P253F:
Motor yağı sınıfı
YAĞ ESKİ
Hata kodu P253F:
Motor yağı sınıfı
YAĞ ESKİ
ABS ABS (CAN) 1
Hata kodu U0001:
Yüksek Hızlı CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0
Konfor BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN 0
Konfor IPC gösterge panosu CAN 0
Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü 0
Direksiyon Elektrikli direksiyon 0
Ses/Video ACM ses modülü CAN 0
Ses/Video RTM Radyo CAN 0
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.06.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	50818.2	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32
Rapor No: 06-01-1504684
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32
Rapor No: 06-01-1504684
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Ezik

Diğer



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor izolasyonu > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32
Rapor No: 06-01-1504684
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32




Tampon, ön, Spoiler > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Yüzeysel Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.07.2026 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1504684 Araç Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 20.07.2026 10:32
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Şanzıman, Vites körüğü >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Arka bölüm

Arka bölüm

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Değişmiş

Bagaj havuzu - Lokal Boya

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Araçta etiket söküm izleri mevcut. Tavan kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği Dyno testi yapılamadı. Araç muhtelif yerlerinde ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.07.2026 10:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1504684	Araç Giriş Tarihi:	20.07.2026 09:44	Araç Çıkış Tarihi:	20.07.2026 10:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası