

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19
Rapor No: 06-01-3500990
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19

Full Plus Ekspertiz



06BSF427



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3500990 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BSF427	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	126575	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXTTGYKM28058	Motor Gücü	96 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Custom
İlk Tescil Tarihi	11-12-2019	Sonraki Muayene Tar.	21-11-2026
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19
Rapor No: 06-01-3500990
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-3500990 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Yolcu koltuğu bağlantı kırık sabitleme hata
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ezik, Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camlarında hasar ve çatlak mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde çatlamlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. Arıza uyarı ikaz lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3500990 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16C	109R	4,1 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16C	109R	6,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16C	109R	4,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16C	109R	6,8 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol arka >
Sökülmüş-Yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-3500990 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2026 09:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-3500990	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2026 09:19
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

03.07.2026
Arac:
Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus
Motor kodu:
BKFC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOYXXTTGYKM28058 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
03.07.2026 15:53:21/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P2453:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor
i
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P2453:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor
i
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P244A:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor
i
SINYAL COK ZAYIF
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P2453:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor
i
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P244A:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor
i
SINYAL COK ZAYIF
Hata kodu P253F:
Motor yagi sinifi
YAG ESKI
ABS
ABS (CAN)
Hata kodu U0001:
Yüksek Hızlı CAN-BUS
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0100:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor
BCMii Karoseri kumanda iinitesi CAN
Konfor
IPC gosterge panosu CAN
Konfor
Gateway modili A CAN
Konfor
SCCM Direksiyon sutunu modulu
Direksiyon
Elektrikli direksiyon
Ses/Video
ACM ses modilii CAN
Ses/Video
RTM Radyo CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-3500990 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.12.2021		Çarpışma	Hayır	3339.19	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2026 09:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-3500990	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2026 09:19
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19
Rapor No: 06-01-3500990
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Marşbiyel, sağ, Kriko noktası, ön > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:19
Rapor No: 06-01-3500990
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:51

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:19



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Boyanmış parçalar işlemlili boyalı. araç genelinde yüzeysel çizikler

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2026 09:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-3500990	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 15:51	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2026 09:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası