

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11
Rapor No: 06-01-1233557
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 22.02.2024 14:08

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 22.02.2024 12:11

Full Plus Ekspertiz



06EDK719

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1233557 Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	06EDK719	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	1294	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WFORXXTA2RPU72489	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	PU72489	Marka	Ford
Motor Hacmi	1996cc	Renği	BEYAZ
Model	Transit Custom	İlk Tescil Tarihi	12-12-2023
Sonraki Muayene Tar.	04-11-2024	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11
Rapor No: 06-01-1233557
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1233557 Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	62	3
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	217	196	10
2. Aks	191	176	8
El Freni	133	132	1

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	109T	8,88 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	109T	8,87 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	109T	8,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	109T	8,89 mm	Kışlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11
Rapor No: 06-01-1233557
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 163 NM	Teker Torku 129,93 NM	Teker Gücü 68,1 KW	Test Hızı 115 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 93,6 KW	Kayıp Güç 15,2 KW	Performans % 93,60

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1233557 Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.02.2024

Araç: Ford Transit Custom V362 2.016VTDCi EcoBlue
FWD Bus

Motor kodu: POFA

Uretim yılı: 22-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: WFORXXTA2RPU72489 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 22.02.2024 11:25:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda ünitesi ile

CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0

Konfor Görüntü işleme modülü (A) 1

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlı

antı

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor Telematik (CAN) 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0

SesNideo Radyo RTM CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WFORXXTA2RPU72489 şase nolu ve 06EDK719 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

D-Expert Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11
Rapor No: 06-01-1233557
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.02.2024 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1233557 Araç Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.02.2024 12:11
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası