

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FD8081

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FD8081	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	215863	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTTGMCS88029	Motor Gücü	114 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2198cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Custom
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, hasarlar ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön far camları deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön ve arka diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ çubuğu ve yağ karteri hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Klima kompresörü yağ kaçağı
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		Klima kayışı ve V kayısı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	57	3
2. Aks	32	45	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	505	487	4
2. Aks	318	320	1
El Freni	264	207	21

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16C	107R	5,09 mm	Kışlık
Sol Arka	205/65/16C	107R	6,48 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/65/16C	107R	5,83 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/65/16C	107R	6,55 mm	Kışlık



Lastik, sağ ön > Deforme Olmuş



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
114	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1448877	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 13:26	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
24.12.2025
Araç: Ford Transit 2.2 16V TDCi FWD
Motor kodu: CVF5
Üretim yılı: 17-17
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMOMXXTTGMCS88029 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 24.12.2025 14:05:26 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 2
Hata kodu P0674: Co
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 4
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U0418: i
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
ABS ABS (CAN) 0
ABS Direksiyon açısı sensörü SASM CAN 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Konfor Merkezi modül BCMii CAN 1
Hata kodu U0121:
ABS/çekiş kontrolüne CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ İLETİŞİM SİNYALİ
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 3
Hata kodu U0073:
ARAÇ İLETİŞİMİ HATTLA
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0140:
ŞAŞİ CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U0159:
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Konfor Aydınlatma HCM CAN 0
Konfor GPS modülü CAN 0
Konfor Park asistanı PAM CAN 0
IEE | DY. Le e A Li Vi EE =
Konfor
Ses/Video
Hata kodu B1A001:
HOPARLOR 1
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
EE | 2 Le . e .
On kontrol elemanı/ekran (FCDIM)
Ses kumanda ünitesi ACM CAN
Aksesuar arayüz modülü APIM CAN
=X
0
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.03.2019		ERP-Carpma	Hayır	970	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16
Rapor No: 06-01-1448877
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16
Rapor No: 06-01-1448877
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Kalorifer/Klima, Klima kompresörü > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Taş İz



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16
Rapor No: 06-01-1448877
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 24.12.2025 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1448877 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:26 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 14:16
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Fren sistemi	Fren diskleri, arka - Aşınmış
Kapı, sağ ön	Kapı, sağ ön - Noktasal Ezik
Çamurluk, sağ	Çamurluk, sağ - Noktasal Ezik
Motor	Turbo - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç kayışlarda çatlak olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı. Çakılı şase görülemedi. Araç yağ kaçaqları ve kayışlarda çatlak olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1448877	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 13:26	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası