

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DPD945



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DPD945	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	192889	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NLAFB7620EW004616	Motor Gücü	92 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Honda
Rengi	GRİ	Model	Civic
Sonraki Muayene Tar.	2027-01-11	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme , kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Hasarlar mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Harici ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	79	4
2. Aks	53	63	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1475	1.881	12
2. Aks	2.202	2.026	7
El Freni	1.4245	1.3335	6

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,48 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,86 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,81 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1399926 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

31.07.2025
Arac:
Honda Civic 1.6i
Motor kodu:
R16 A1
Üretim yılı;
06-12
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
31.07.2025 13:27:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
ABS
ABS/VSC ISO
Hata kodu DTC 003D:
HATALI AKU VOLTAJİ
ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK ZAYIF!
Hava yastığı
Hava yastığı (1) ISO
Hava yastığı
ISO hava yastığı darbe hafızası
Klima
Klima
Hata kodu B2983:
Devridaim hava flapi aktüatör
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Kapi kilitleme
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
Aydınlatma
Konfor
Anahtarsız verici
Direksiyon
Direksiyon ISO
Hata kodu DTC 8501:
Sürüş dinamiği kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 8501:
Sürüş dinamiği kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.06.2025		ERPÇarpisma	Hayır	147243.53	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2025 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1399926	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2025 10:21	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2025 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38
Rapor No: 06-01-1399926
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2025 15:38
Rapor No: 06-01-1399926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:21

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2025 15:38



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok




Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı




Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Ön aks, Salıncak, ön sol alt > Hasarlı



Ön aks, Denge çubuğu, bağlantı çubuğu sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı

Parça Grubu

Kaporta
Kaporta
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Ön Panel - Boyalı
C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Ön panel işlemi ve boyalı. Sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç Kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, Kayış kasnak grubunda ses olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILAMADI. Araç fitillerinde deformeler mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2025 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1399926	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2025 10:21	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2025 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası