

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 10:09 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1444961 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FCD634

A handwritten signature in blue ink, likely of the expert, is written over a horizontal line.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahellesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 10:09 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1444961 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)


Araç Bilgileri

Plaka	06FCD634	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15605	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLHDN51F2RZ285870	Motor Gücü	61 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	YEŞİL	Model	I10
İlk Tescil Tarihi	04-06-2024	Sonraki Muayene Tar.	23-04-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 10:09	Bayi No:	0603	Sayfa:	3/10
Rapor No:	06-03-1444961	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 10:09 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1444961 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, çatlak ve standart dışı onarım mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 10:09 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1444961 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	74	9
2. Aks	59	46	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2505	0.969	22
2. Aks	0.695	0.5585	19
El Freni	0.7405	0.7175	3

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	7,76 mm	Kışlık
Sol Arka	185/60/15	84T	7,83 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	7,72 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	7,81 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikky Mahallesi Melih Gkek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 10:09
Rapor No: 06-03-1444961
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0603
Ara Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:22

Sayfa: 6/10
Ara Çıkış Tarihi: 13.12.2025 10:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçlen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gc	Test Hızı
221	181	40	154
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gç	Test Sonucu Gç	Kayıp Gç	Performans %
61	53	12	86,89
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 10:09	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-03-1444961	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

13.12.2025

Arac:

Hyundai i10 (AC3) 1.2 MPI

Motor kodu:

G4 LF

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NLHDN51F2RZ285870 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.12.2025 09:24:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS Motor kontrolü Benzin (CAN)

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Konfor

SMK Anahtarsız giriş sistemi

Konfor

LKAS seritte tutma asistanı

Konfor

CM Gösterge panosu (CAN)

Konfor

CGW Merkezi Gateway kumanda ünitesi

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi...

Sanziman

A/T Otomatik sanziman (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NLHDN51F2RZ285870 şase nolu ve 06FCD634 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 10:09	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-1444961	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon >
Çatlak



Sis lambaları, Sis farı camı, sol
> Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon
ızgarası > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 10:09	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-03-1444961	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 10:09	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1444961	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası